

Ярк

УТВЕРЖДАЮ
Директор УФПС
Тюменской области -
филиала АО «Почта России»
С.А. Симайченков
подпись Ф.И.О.

«26» марта 2021 г.

МП

АКТ
технического состояния транспортного средства
№ 004 от 17.03.2021г.

Комиссия, назначенная распоряжением от «04» февраля 2021 года № 8-р

произвела осмотр Автомобиль УАЗ 390995
автомобиль, прицепа, полуприцеп марка модель

инвентарный номер 06801511100000680 Гос. номер Н 447 РО 72

Паспорт транспортного средства (самоходной машины) 73 НА 576330

Идентификационный номер (VIN) ХТТ390995А0497876

№ двигателя 409100 * 3020228 № шасси(рамы) - 374100А0419169

№ кузова (кабины) – 390906А0266019

Первоначальная стоимость транспортного средства – 3000 руб.,

сумма амортизации - 3000 руб.,

остаточная стоимость- 3000 руб.

В результате осмотра и ознакомления с документами (паспорт, формуляр), эксплуатационной и бухгалтерской документации комиссия установила:

Технико – эксплуатационные показатели транспортного средства

1. Год выпуска	2010
2 Дата ввода в эксплуатацию в УФПС Тюменской области - филиале АО «Почта России»	30.09.2019
3. Общая наработка с начала эксплуатации (км.)	411430
4. Установленный в АО «Почта России» амортизационный срок эксплуатации (месяцев)	
5. Даты проведения капитальных ремонтов и модернизации транспортного средства или агрегатов	
6. Нарботка после последнего капитального ремонта транспортного средства или агрегатов (км. пробега, часов)	

Характеристика агрегатов транспортного средства

№ п/п	Наименование агрегата, узла, детали согласно комплектации	Годен для дальнейшего использования (Да/Нет/Отсутствует)	Подлежит восстановлению	Обнаруженные дефекты, повреждения, неисправности
1	<i>Двигатель</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>Большой износ деталей грм и шатунно-поршневой группы.</i>
2	<i>Коробка переключения передач</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>Посторонние шумы, течь масла.</i>
3	<i>Задний мост</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>Посторонние шумы и стуки при работе, течь масла через уплотнения.</i>
4	<i>Передний мост</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>Посторонние шумы и стуки при работе.</i>
5	<i>Рулевой механизм</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>Большой люфт, требуется замена</i>
7	<i>Кузов</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>Сквозная коррозия днища и кузова</i>

Перечень капитальных ремонтов и замен основных агрегатов и узлов за период эксплуатации

Основные агрегаты и узлы	Зав. №	Дата капремонта	Дата замены	Зав. № после ремонта (новый или б/у)	Показания спидометра на момент ремонта

Комплектность

*Автошины Кама 225/75 R16 в количестве 2 штук, пробег 27500км.
 Автошины Forward 225/75 R16 в количестве 2 штук, пробег 10800км.
 Аккумуляторная батарея 6СТ65 2020 года выпуска.*


Состояние транспортного средства

На ходу.

Выводы и предложения комиссии:

Автомобиль УАЗ 390995 гос. номер Н 447 РО 72 непригоден для дальнейшей эксплуатации по причине физического износа, восстановление экономически нецелесообразно. Данный автомобиль подлежит реализации по рыночной стоимости, в случае невозможности - списанию с последующей разборкой и выбраковкой узлов и деталей.

Председатель комиссии:
Заместитель директора по логистике

(подпись) 

Емельяненко В.Н.

Члены комиссии:
Руководитель отдела транспортного обеспечения

(подпись) 

Руденко В.В.

Руководитель группы транспортного обеспечения

(подпись) 


Хитров В.В.

Руководитель группы учета имущества

(подпись) 

Леонова А.Ю.

Руководитель группы почтовой и экономической безопасности

(подпись) 

Известкин Е.А.