

Дефектная ведомость № 7

«26» февраля 2021 г.

автомобиль автофургон 27903-0000010 гос. номер E950MM71
(трактор, самоходное ТС) марка, модель
VIN X5J27903060000541

№ п/п	Обнаруженные дефекты, неисправные, поврежденные и отсутствующие узлы и детали.
1	Затруднен пуск двигателя, двигатель дымит, течь масла через уплотнения, повышенный расход масла. Требуется капитальный ремонт.
2	Самовыключение передач, повышенный шум при работе, течь масла через уплотнения. Требуется капитальный ремонт.
3	Износ: редуктора моста, тормозных барабанов, полуосей. Увеличен размер посадочных гнезд под опорные подшипники. Требуется капитальный ремонт.
4	Износ вала сошки, червяка, подшипников. Трещина картера рулевого механизма.
5	Рама подвергнута сильной коррозии, имеются трещины.
6	Кузов подвергнут коррозии на 90% и имеет сквозные отверстия и трещины.

Председатель комиссии: зам. директора УФПС

(должность, подпись, фамилия)

Д.Н. Куприн

Члены комиссии:

Руководитель отдела безопасности

(должность, подпись, фамилия)

В.А. Кадаков

Главный специалист группы организации
и контроля перевозок

(должность, подпись, фамилия)

Е.В. Бруднова

Заместитель начальника по эксплуатации

(должность, подпись, фамилия)

Ю.В. Зелепухин

Руководитель группы учета имущества

(должность, подпись, фамилия)

В.В. Тазенкова