

Дефектная ведомость № 5

«26» февраля 2021 г.

автомобиль легковой LADA, 211440 LADA SAMARA Гос.номер M672EC71
(трактор, самоходное ТС) марка, модель
VIN ХТА211440В4951123

№ п/п	Обнаруженные дефекты, неисправные, поврежденные и отсутствующие узлы и детали.
1	Затруднен пуск двигателя, двигатель дымит, течь масла через уплотнения, повышенный расход масла. Требуется капитальный ремонт.
2	Самовыключение передач, повышенный шум при работе, течь масла через уплотнения. Требуется капитальный ремонт.
3	Кузов подвергнут коррозии на 90% и имеет сквозные отверстия и трещины.

Председатель комиссии: зам. директора УФС

(должность, подпись, фамилия)

Д.Н. Куприн

Члены комиссии:

Руководитель отдела безопасности

(должность, подпись, фамилия)

В.А. Кадаков

Главный специалист группы организации
и контроля перевозок

(должность, подпись, фамилия)

Е.В. Бруднова

Заместитель начальника по эксплуатации

(должность, подпись, фамилия)

Ю.В. Зелепухин

Руководитель группы учета имущества

(должность, подпись, фамилия)

В.В. Тазенкова