

Дефектная ведомость № 01409-21

«01» сентября 2021 г.

Автомобиль *ГАЗ 2705*
(трактор, самоходное ТС) марка, модель

гос. номер *М 145 КС 72*

VIN *X962270500A0662405*

№ п/п	Обнаруженные дефекты (отсутствующие и неисправные и поврежденные узлы, и детали). *
<i>1</i>	<i>ДВС требуется кап. ремонт</i>
<i>2</i>	<i>Течь масла заднего моста.</i>
<i>3</i>	<i>Неисправен глушитель.</i>
<i>4</i>	<i>Сквозная коррозия кузова.</i>

Председатель комиссии:

Заместитель директора по логистике

Докшина С. А.

(должность, подпись, фамилия)

Члены комиссии:

Начальник автоколонны

Калинин Д.С.

(должность, подпись, фамилия)

Ведущий инженер

Селезнёв Е.Н.

(должность, подпись, фамилия)

*Руководитель группы транспортного
обеспечения*

Хитров В.В.

(должность, подпись, фамилия)