

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Дирекция по эксплуатации служебных зданий»

АКТ ОСМОТРА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

от «06» июля 2020 г.

Идентификационный (VIN) №: ХТА213100А0110723

Марка, модель: LADA 213100

Год выпуска: 2010

гос. № С464УВ 86

пробег 240792 км.


1. Автомобиль укомплектован следующим инструментом, оборудованием и документацией

№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Аптечка	отсутствует
2	Огнетушитель	отсутствует
3	Знак аварийной остановки	отсутствует
4	Акустика штатная	отсутствует
5	Магнитола	отсутствует
6	Пульт д/у	отсутствует
7	Талон ГТО (Диагностическая карта)	отсутствует
8	Страховой полис ОСАГО	отсутствует
9	Зимняя а/резина (к-т)	отсутствует
10	Летняя а/резина (к-т)	1 к-т. (5 шт.)
11	Ключ баллонный	отсутствует
12	АКБ	1 шт.
13	Домкрат	отсутствует
14	Предпусковой подогреватель двигателя 220В	1 шт.

2. Общее техническое состояние автомобиля (ДВС, КП, Ведущий мост и т.д.).

Общее техническое состояние автомобиля удовлетворительное. ДВС, КПП, трансмиссии требуются техническое обслуживание и ТР.

3. Осмотр лакокрасочного покрытия кузова автомобиля




№ позиции	Список деталей кузова	Наличие повреждений (да, нет)	Примечание
1	Левое переднее крыло	нет	
2	Левая передняя дверь	нет	
3	Левая задняя дверь	нет	
4	Левое заднее крыло	нет	
5	Задняя панель	нет	
6	Крышка багажника	да	Нарушение лакокрасочного покрытия (коррозия)
7	Заднее правое крыло	нет	
8	Задняя правая дверь	нет	
9	Правая передняя дверь	нет	
10	Переднее правое крыло	нет	
11	Крыша	нет	
12	Капот	да	Нарушение лакокрасочного покрытия (сколы, царапины)

4. Дополнительные замечания. Кузов имеет мелкие множественные повреждения лакокрасочного покрытия (коррозию), в узлах и агрегатах транспортного средства, возможно, имеются скрытые повреждения. АКБ в разряженном состоянии, не исключена сульфатация пластин и падение ёмкости.

Акт составлен на основании визуального осмотра транспортного средства. Транспортное средство находится на открытой стоянке по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская, д. 7, не эксплуатируется более 12 месяцев.

Осмотр провели:

Заместитель директора

 М.В. Дёмин

Специалист по автотехнической экспертизе

 А.А. Челак