

## Дефектная ведомость № 4

«26» февраля 2021 г.

автомобиль легковой LADA, 211440 LADA SAMARA Гос.номер M746BY71

(трактор, самоходное ТС) марка, модель

VIN\_XTA211440B4950899

№ п/п	Обнаруженные дефекты, неисправные, поврежденные и отсутствующие узлы и детали.
1	Затруднен пуск двигателя, двигатель дымит, течь масла через уплотнения, повышенный расход масла. Требуется капитальный ремонт.
2	Самовыключение передач, повышенный шум при работе, течь масла через уплотнения. Требуется капитальный ремонт.
3	Кузов подвергнут коррозии на 90% и имеет сквозные отверстия и трещины.

Председатель комиссии: зам. дирёктора УФПС

(должность, подпись, фамилия)

Д.Н. Куприн

Члены комиссии:

Руководитель отдела безопасности

(должность, подпись, фамилия)

В.А. Кадаков

Главный специалист группы организации  
и контроля перевозок

(должность, подпись, фамилия)

Е.В. Бруднова

Заместитель начальника по эксплуатации

(должность, подпись, фамилия)

Ю.В. Зелепухин

Руководитель группы учета имущества

(должность, подпись, фамилия)

В.В. Тазенкова