

Дефектная ведомость № 91

« 16 » августа 2021 г

Автомобиль ВАЗ 21143 гос. номер Т 097 СН 150  
(трактор, самоходное ТС) марка, модель  
VIN ХТК21043060059469

№ п/п	Обнаруженные дефекты (отсутствующие и неисправные и поврежденные узлы, и детали). *	Величина измерения натурального факта хозяйственной жизни	Единица измерения
1	Двигатель- Износ поршневой группы, расход масла и дымит, работает с перебоями, нет зарядки АКБ		Шт
2	КПП- Запредельные люфты на кулисе		Шт
3	Передняя подвеска- Износ сочленений, стуки при движении		Шт
4	Задний мост- Течь сальников полуосей		Шт
5	Кузов- Корродированы несущие элементы, пороги, двери		Шт
6	Карданная передача- Вибрация при движении		Шт
7	Рулевое управление- Люфты в рулевых наконечниках, течь масла в редукторе.		Шт
8	Автомашина в комплекте. АКБ отсутствует.		Шт

Состояние автомобиля: **НЕ НА ХОДУ**

**Председатель комиссии:**

Заместитель директора по логистике

 И.С. Иконников

(должность, подпись, фамилия)

**Члены комиссии:**

заместитель начальника по эксплуатации  
автотранспортного подразделения  
(далее – АТП) УФПС Московской области

 И.В. Лахонин

(должность, подпись, фамилия)

Начальник ремонтного участка  
АТП УФПС Московской области

 И.В. Мерзликин

(должность, подпись, фамилия)

Главный специалист отдела  
Почтовой безопасности

 А. Н. Воробьев

(должность, подпись, фамилия)

Руководитель группы учета имущества  
Отдела бухгалтерского и налогового учета  
Департамента по экономике и финансам

 Г.Г. Романенкова

(должность, подпись, фамилия)

мастер ремонтного участка АТП  
УФПС Московской области

 С.Ф. Чархукян