

АКТ № 1

Технического состояния прицепа


Нижегородское ПМЭС
ПС 500 кВ «Луч»
Нижегородская область, Балахнинский р-он
п. Большое Козино, ул. Олимпийская, д. 20

12.08.2021 г.

1. Главный специалист Дзержинского участка МиТ произвел осмотр прицепа ПС-8934; гос. рег. знак ВА1107/52; инвентарный № 0406-2-15-00570; год изготовления 2011; пробег 0 км; шасси (рама) № Х8Е893400В0000475, цвет прицепа синий ПТС 32 НА 581850 Последнее ТО проводилось в сентябре 2018 года при пробеге 0 км.
2. При осмотре прицепа выявлены неисправности;
 - изношена электропроводка прицепа
 - покрышки имеют расслоения и трещины
 - неэффективное торможение прицепа
 - неисправна тормозная система
 - неисправен стояночный тормоз
 - повышенный люфт в подшипниках ступиц
 - отсутствуют редуктора подъёма катушки
 - отсутствуют задние фонари
3. Возможность использования отдельных узлов списываемого имущества отсутствует.
4. Вывод: комиссия считает невозможным дальнейшую эксплуатацию прицепа в связи с невозможностью ремонта данного прицепа.

Акт составил :

Главный специалист
Дзержинского участка М и Т



Д.В. Соколов

С актом ознакомлены:

Начальник СМ иТ



С.Е. Крюков

Ведущий специалист

Дзержинского участка МиТ



А.С. Колпаков