

**АКТ**  
**технического состояния автотранспортного средства**

РПБ «Ульяновск»

«10» августа 2021г.

1. Инженер 1 категории СМиТ Бахтиев А.Р., произвел осмотр автотранспортного средства: ЗиЛ-5301 ЯО Бычок г.н. Е 068 ВТ 73, инв. №0404-2-15-30012, год выпуска 2000, ПТС №77 ЕС 387333, выдан 11.10.2000 г. ХТЗ 5301АОУ0045871, свидетельство о регистрации № 73 ТУ 686336 выдано 18.01.2010г, общий пробег 94014км, техническое обслуживание произведено 01.07.2019г.

2. При осмотре ЗиЛ-5301 ЯО г.н. Е 068 ВТ 73 выявлены неисправности:

- Большая часть кузова подвержен коррозии (прогнили арки крыльев, низ дверей, кузов), требуется замена;
- Требуется капитальный ремонт двигателя;
- Требуется капитальный ремонт КПП;
- Требуется замена гидроусилителя руля;
- Требуется ремонт передней балки рулевого управления (замена шкворней)
- Требуется ремонт редуктора заднего моста;
- Требуется замена тормозных суппортов передних колес;
- Отсутствуют аккумуляторы;
- Требуется замена электропроводки и фонарей

3. Возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов, списываемого имущества отсутствует.

4. Транспортировка – при помощи жесткой сцепки или эвакуатора.

5. Вывод: автотранспортное средство ЗиЛ-5301 ЯО г.н. Е 068 ВТ 73 выставляется на реализацию для приведения численности транспортных средств к лимитам согласно Приказа ОАО «ФСК ЕЭС» № 160 от 08.04.2015г., «О комплектовании филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС, ПМЭС транспортными средствами».


Акт составил:

Инженер 1 категории

  
\_\_\_\_\_ А.Р.Бахтиев

С актом ознакомлен:

Начальник СМиТ

  
\_\_\_\_\_ А.В. Рузанов

Инженер 1 категории СМиТ

  
\_\_\_\_\_ Д.А. Мишутин