

## Извещение об итогах торгов

Организатор торгов: Акционерное общество «Российский аукционный дом» (АО «РАД») сообщает об итогах проведения торгов «19» мая 2021 г., на электронной торговой площадке [www.lot-online.ru](http://www.lot-online.ru), открытых по составу участников и открытых по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены (аукцион), по продаже находящихся в собственности ПАО «ФСК ЕЭС» сорока шести транспортных средств.

### Лот 1. Прицеп специальный ПС-8934

**Местонахождение:** ПС 750 кВ Владимирская, Владимирская обл., пос. Энергетик, ул. Энергетиков

**VIN:** X8E893400B0000476

**Марка, модель ТС:** ПС-8934

**Наименование (тип ТС):** прицеп специальный

**Гос. номер:** АК 2482 33

**Год выпуска ТС:** 2011

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** синий

**Разрешенная максимальная масса, кг:** 6 500

**Масса без нагрузки, кг:** 2 500

**Паспорт транспортного средства:** 32 НА 581851 от 03.06.2011 г.

**Техническое состояние согласно акту технического состояния № 2015-М1-П5 от 29.04.2019:** повреждение коррозией рамы, опрелость резины, требует капитального ремонта.

**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений:** отсутствуют

### Лот 2. Прицеп тракторный мод. 88540Т

**Местонахождение:** РБ-Александров, Владимирская обл., г. Александров, ул. Мосэнерго Заводской № машины (рамы): 0000638

**Марка, модель ТС:** Прицеп тракторный мод. 88540Т

**Наименование (тип ТС):** прицеп тракторный

**Гос. номер:** ВС 3781 33

**Год выпуска ТС:** 2011

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** серебристый

**Вид двигателя:** на колесном ходу

**Конструкционная масса, кг:** 4 800

**Максимальная конструктивная скорость, км/час:** 35

**Габаритные размеры, мм:** д.10000, ш.2500, в.3900

**Паспорт самоходной машины и других видов техники:** ВЕ 714035 от 29.08.2011 г.

**Техническое состояние согласно акту технического состояния № 2018-М1-П5 от 29.04.2019:** Деформация, трещины, повреждение коррозией рамы шасси, требует капитального ремонта.

**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений:** отсутствуют

### Лот 3. Прицеп тракторный мод. 88540Т

**Местонахождение:** РБ-Александров, Владимирская обл., г. Александров, ул. Мосэнерго Заводской № машины (рамы): 0000640

**Марка, модель ТС:** Прицеп тракторный мод. 88540Т

**Наименование (тип ТС):** прицеп тракторный

**Гос. номер:** ВС 3782 33

**Год выпуска ТС:** 2011

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** серебристый

**Вид двигателя:** на колесном ходу  
**Конструкционная масса, кг:** 4 800  
**Максимальная конструктивная скорость, км/час:** 35  
**Габаритные размеры, мм:** д.10000, ш.2500, в.3900  
**Паспорт самоходной машины и других видов техники:** ВЕ 714036 от 12.09.2011 г.  
**Техническое состояние согласно акту технического состояния № 2019-М1-П5 от 29.04.2019:** Деформация, трещина лонжерона, повреждение коррозией элементов рамы шасси, требует проведение капитального ремонта.  
**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений:** отсутствуют

#### **Лот 4. Гусеничный снегоболотоход ТТМ 3Пс-01**

**Местонахождение:** РБ Нея, Костомская обл., р-н Нейский, г. Нея, ул. Ленина  
**Заводской № машины (рамы):** 043  
**Наименование и марка машины:** Гусеничный снегоболотоход ТТМ-3 Пс-01  
**Гос. номер:** 8228 35 ОО  
**Год выпуска ТС:** 2011  
**Пробег, м/ч:** 6129 (на 29.04.2019 г.)  
**Цвет кузова (кабины, прицепа):** Оранжевый  
**Вид двигателя:** гусеничный  
**Мощность двигателя, кВт (л.с.):** 136/185  
**Конструкционная масса, кг:** 6700  
**Максимальная конструкционная скорость, км/час:** 54  
**Габаритные размеры, мм:** д. 6 330, ш. 2940, в. 2600  
**Паспорт самоходной машины и других видов техники:** ВЕ 406432 от 06.05.2011 г.  
**Техническое состояние согласно акту технического состояния № 2020-М1-М5 от 29.04.19 г.:** Повреждение коррозией кабины, неисправности трансмиссии, выбраковочный износ гусеницы, опорных катков, ведущих звездочек, двигателя, бортовых редукторов, требует капитального ремонта  
**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений:** отсутствуют

#### **Лот 5. ГАЗ-2705 грузовой фургон цельнометаллический (7 мест)**

**Местонахождение:** ПС 220 кВ Вологда-Южная, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе  
**VIN:** X9627050070516679  
**Марка, модель ТС:** ГАЗ-2705  
**Наименование (тип ТС):** грузовой фургон цельнометаллический (7 мест)  
**Гос. номер:** Е 246 МК 33  
**Год выпуска ТС:** 2006  
**Пробег, км:** 283700 (на 05.04.2019 г.)  
**Цвет кузова (кабины, прицепа):** белый  
**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 140 (103)  
**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 2 464  
**Тип двигателя:** бензиновый  
**Паспорт транспортного средства:** 52 ММ 328432 от 27.11.2006 г.  
**Техническое состояние согласно акту технического состояния №2119-М1-П5 от 05.04.2019 г.:** Повреждение коррозией кузова автомобиля и рамы, трансмиссии, топливной системы, системы отвода отработавших газов, требует капитального ремонта  
**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений:** отсутствуют

#### **Лот 6. ЗИЛ-5301ТО**

**Местонахождение:** ПС 500 кВ Вологодская, Вологодская обл., Вологодский район, п.Лесково

VIN: XTZ5301TO40075620  
Марка, модель ТС: ЗИЛ- 5301 ТО  
Наименование (тип ТС): грузовой бортовой  
Гос. номер: А 609 МО 35  
Год выпуска ТС: 2004  
Пробег, км: 253850 (на 05.09.2018 г.)  
Цвет кузова (кабины, прицепа): синий  
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 104,7 (77)  
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 4 750  
Тип двигателя: дизельный  
Паспорт транспортного средства: 77 КН 528699 от 22.09.2004 г.  
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 2120-М1-П5 от 05.09.2018 г.: Повреждение коррозией кузова автомобиля и рамы, трансмиссии, топливной системы, системы отвода отработавших газов, требует капитального ремонта в соответствии с актом  
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют

**Лот 7. Вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ-39294Д**  
Местонахождение: ПС 500 кВ Череповецкая, Вологодская обл., Череповецкий район, село Нелазское Нелазского с/с  
Заводской № машины (рамы): 00001899 двигатель 126620/11  
Наименование и марка машины: Вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ-39294 Д  
Гос. номер: ВА 7806 35  
Год выпуска ТС: 2011  
Пробег, м/ч: 126680 (на 05.04.2019 г.)  
Цвет кузова (кабины, прицепа): многоцветный  
Вид движителя: колесный  
Мощность двигателя, кВт (л.с.): 66,2 (90)  
Конструкционная масса, кг: 2 800  
Максимальная конструкционная скорость, км/час: 70  
Габаритные размеры, мм: д. 5 670, ш. 2500, в. 2715  
Паспорт самоходной машины и других видов техники: ВЕ 636788 от 02.09.2011 г.  
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 2121-М1-П5 от 05.04.2019г.: Повреждение коррозией рамы, эл. проводки, двигатель и трансмиссия вышли из строя, требует капитального ремонта  
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют

**Лот 8. АПТ-32 (на шасси КамАЗ-43118)**  
Местонахождение: ПС 500 кВ Вологодская, Вологодская обл., Вологодский район, п.Лесково  
VIN: X6729464C51100018  
Марка, модель ТС: АПТ-32 (на шасси КамАЗ-43118)  
Наименование (тип ТС): Автоподъемник  
Гос. номер: А 275 МР 35  
Год выпуска ТС: 2005  
Пробег, км: 83040 (на 05.04.2019 г.)  
Цвет кузова (кабины, прицепа): св.дымка  
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 240  
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 10 850  
Тип двигателя: дизельный  
Паспорт транспортного средства: 69 КХ 219027 от 28.06.2005 г.  
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 2122-М1-П5 от

**05.04.2019 г.:** Повреждение коррозией кузова автомобиля и рамы, трансмиссии, топливной системы, системы отвода отработавших газов, требует капитального ремонта.  
**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений:** отсутствуют

**Лот 9. ГАЗ-32213**

**Местонахождение:** ПС 500 кВ Череповецкая, Вологодская обл., Череповецкий район, село Нелазское Нелазского с/с  
**VIN:** X9632213070572448  
**Марка, модель ТС:** ГАЗ-32213  
**Наименование (тип ТС):** специальное пассажирское транспортное средство (13) мест  
**Гос. номер:** А 153 ХА 35  
**Год выпуска ТС:** 2007  
**Пробег, км:** 490380 (на 05.04.2019 г.)  
**Цвет кузова (кабины, прицепа):** буран  
**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 140 (103)  
**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 2 464  
**Тип двигателя:** бензиновый  
**Паспорт транспортного средства:** 52 МО 332643 от 01.10.2007 г.  
**Техническое состояние согласно акту технического состояния № 2123-М1-П5 от 05.04.2019 г.:** Повреждение коррозией кузова автомобиля и рамы, трансмиссии, топливной системы, системы отвода отработавших газов, требует капитального ремонта  
**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений:** отсутствуют

**Лот 10. ГАЗ-32213**

**Местонахождение:** ПС 750 кВ Белозерская, Вологодская обл., Череповецкий район, Воскресенский с/с  
**VIN:** X96322130A0670511  
**Марка, модель ТС:** ГАЗ-32213  
**Наименование (тип ТС):** специальное пассажирское транспортное средство (13) мест  
**Гос. номер:** В 684 АС 35  
**Год выпуска ТС:** 2010  
**Пробег, км:** 383560 (на 05.04.2019 г.)  
**Цвет кузова (кабины, прицепа):** золотисто-бежевый  
**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 106,8 (78,5)  
**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 2 890  
**Тип двигателя:** бензиновый  
**Паспорт транспортного средства:** 52 МХ 068264 от 07.06.2010 г.  
**Техническое состояние согласно акту технического состояния № 2124-М1-П5 от 05.04.2019 г.:** Повреждение коррозией кузова автомобиля и рамы, трансмиссии, топливной системы, системы отвода отработавших газов, требует капитального ремонта  
**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений:** отсутствуют

**Лот 11. УАЗ-390995**

**Местонахождение:** ПС 500 кВ Череповецкая, Вологодская обл., Череповецкий район, село Нелазское Нелазского с/с  
**VIN:** ХТТ390995А0490516  
**Марка, модель ТС:** УАЗ-390995  
**Наименование (тип ТС):** грузовой фургон  
**Гос. номер:** В 687 АС 35  
**Год выпуска ТС:** 2010  
**Пробег, км:** 146480 (на 05.04.2019 г.)  
**Цвет кузова (кабины, прицепа):** Защитный

**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 112 (82,5)  
**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 2 693  
**Тип двигателя:** бензиновый  
**Паспорт транспортного средства:** 73 МУ 470007 от 02.04.2010 г.  
**Техническое состояние согласно акту технического состояния № 2125-М1-П5 от 05.04.2019 г.:** Повреждение коррозией кузова автомобиля и рамы, трансмиссии, топливной системы, системы отвода отработавших газов, требует капитального ремонта.  
**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений:** отсутствуют

**Лот 12. Автомобиль ШЕВРОЛЕ НИВА**

**Местонахождение:** ПС 500 кВ Череповецкая, Вологодская обл., Череповецкий район, село Нелазское Нелазского с/с  
**VIN:** X9L21230050096215  
**Марка, модель ТС:** ШЕВРОЛЕ НИВА  
**Наименование (тип ТС):** легковой  
**Гос. номер:** М 615 КН 33  
**Год выпуска ТС:** 2005  
**Пробег, км:** 492522 (на 05.04.2019 г.)  
**Цвет кузова (кабины, прицепа):** темно-серый металл  
**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 79,60 (58,50)  
**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 1 690  
**Тип двигателя:** бензиновый  
**Паспорт транспортного средства:** 63 МВ 161114 от 04.10.2005 г.  
**Техническое состояние согласно акту технического состояния № 2126-М1-П5 от 05.04.2019 г.:** Повреждение коррозией кузова автомобиля и рамы, трансмиссии, топливной системы, системы отвода отработавших газов, требует капитального ремонта  
**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений:** отсутствуют

**Лот 13. Автомобиль спецназначения ТВ-26Е**

**Местонахождение:** ПС 500 кВ Вологодская, Вологодская обл., Вологодский район, п.Лесково  
**VIN:** отсутствует, шасси-049430, двигатель ЗИЛ-5081.10 № 073287, кузов № 2711  
**Марка, модель ТС:** ТВ-26Е  
**Наименование (тип ТС):** автомобиль спецназначения  
**Гос. номер:** А 724 ЕН 35  
**Год выпуска ТС:** 1999  
**Пробег, км:** 231240 (на 05.04.2019 г.)  
**Цвет кузова (кабины, прицепа):** синий  
**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 150 (110)  
**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 6 000  
**Тип двигателя:** бензиновый  
**Паспорт транспортного средства:** 77 ТК 888801 от 21.10.1999 г.  
**Техническое состояние согласно акту технического состояния № 2127-М1-П5 от 05.04.2019 г.:** Повреждение коррозией кузова автомобиля и рамы, трансмиссии, топливной системы, системы отвода отработавших газов, требует капитального ремонта  
**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений:** отсутствуют

**Лот 14. Автомобиль УАЗ-39094**

**Местонахождение:** ПС 500 кВ Звезда, Костромская обл., Мантуровский р-н  
**VIN:** ХТТ390945А0402588  
**Марка, модель ТС:** УАЗ-39094  
**Наименование (тип ТС):** специальный а/м

Гос. номер: У619 ЕЕ 35  
Год выпуска ТС: 2002  
Пробег, км: 116680 (на 05.04.2019 г.)  
Цвет кузова (кабины, прицепа): белая ночь  
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 84 (61,8)  
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 890  
Тип двигателя: бензиновый  
Паспорт транспортного средства: 73 КЕ 304858 от 15.02.2002 г.  
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 2128-М1-П5 от 05.04.2019 г.: Повреждение коррозией кузова автомобиля и рамы, трансмиссии, топливной системы, системы отвода отработавших газов, требует капитального ремонта  
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют

**Лот 15. Автомобиль UAZ PATRIOT**

Местонахождение: ПС 220 кВ Мотордеталь, Костромская обл., г.Кострома, ул.Солониювская  
VIN: ХТТ31630070002135  
Марка, модель ТС: UAZ PATRIOT  
Наименование (тип ТС): легковой а/м  
Гос. номер: М 273 КН 33  
Год выпуска ТС: 2007  
Пробег, км: 236780 (на 05.04.2019 г.)  
Цвет кузова (кабины, прицепа): снеж.королева-металлик  
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 128 (94,1)  
Рабочий объем двигателя, куб.см.: 2 690  
Тип двигателя: бензиновый  
Паспорт транспортного средства: 73 МА 522583 от 23.04.2007 г.  
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 2130-М1-П5 от 05.04.2019 г.: Повреждение коррозией кузова автомобиля и рамы, трансмиссии, топливной системы, системы отвода отработавших газов, двигатель неисправен, автомобиль требует капитального ремонта  
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют

**Лот 16. Трактор Беларус-82.1**

Местонахождение: ПС 500 кВ Вологодская, Вологодская обл., Вологодский район, п.Лесково  
Заводской № машины (рамы): Рама № 80806822, двигатель № 645843, коробка передач № 097773  
Наименование и марка машины: Трактор Беларус-82.1  
Гос. номер: ВС 1016 35  
Год выпуска ТС: 2005  
Цвет кузова (кабины, прицепа): синий  
Вид движителя: колесный  
Мощность двигателя, кВт (л.с.): 60 (81)  
Конструкционная масса, кг: 3 665  
Максимальная конструкционная скорость, км/час: 33  
Габаритные размеры, мм: д.3 930, ш.1 970, в.2 750  
Паспорт самоходной машины и других видов техники: ТА 147586 от 21.04.2005 г.  
Техническое состояние согласно акту технического состояния № 2131-М1-П5 от 05.04.2019 г.: Повреждение коррозией рамы, трансмиссии, топливной системы, системы отвода отработавших газов, требует капитального ремонта  
Сведения о наличии спора; обременений/ограничений: отсутствуют

**Лот 17. УАЗ-390902**

**Местонахождение:** ПС 220 кВ Вологда-Южная, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе

**VIN:** ХТТ396255С0452829

**Марка, модель ТС:** УАЗ-390902

**Наименование (тип ТС):** грузовой

**Гос. номер:** Х 903 ХХ 35

**Год выпуска ТС:** 2005

**Пробег, км:** 258200 (на 05.04.2019 г.)

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** защитный

**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 74 (54,4)

**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 2 445

**Тип двигателя:** бензиновый

**Паспорт транспортного средства:** 73 МВ 265876 от 23.09.2005 г.

**Техническое состояние согласно акту технического состояния № 2412-М1-П5 от 05.04.2019 г.:** Повреждение коррозией кузова автомобиля и рамы, трансмиссии, топливной системы, системы отвода отработавших газов, требует капитального ремонта

**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений:** отсутствуют

**Лот 18. Грузовой самосвал КАМАЗ 5511**

**Местонахождение:** ПС 750 кВ Владимирская, Владимирская обл., пос.Энергетик, ул.Энергетико

**VIN:** ХТС551110Т1097134

**Марка, модель ТС:** КАМАЗ-5511

**Наименование (тип ТС):** Грузовой самосвал

**Гос. номер:** М 991 ЕН 33

**Год выпуска ТС:** 1996

**Пробег, км:** 119887 (на 10.06.2019 г.)

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** серый

**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 220 (154,41)

**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 10 850

**Тип двигателя:** дизельный

**Паспорт транспортного средства:** 33 КА 411580 от 26.06.2003 г.

**Техническое состояние согласно акту технического состояния № 2448-М1-П5 от 10.06.2019 г.:** Повреждение коррозией кузова автомобиля и рамы, трансмиссии, топливной системы, системы отвода отработавших газов, требует капитального ремонта

**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений:** отсутствуют

**Лот 19. Снегоход Arctic Cat Bearcat 570 ХТ**

**Местонахождение:** ПС 500 кВ Вологодская, Вологодская обл., Вологодский район, п.Лесково

**Заводской № машины (рамы):** 4UF11SNW3BT102946

**Наименование и марка машины:** Снегоход Arctic Cat Bearcat 570

**Гос. номер:** 35 ВА 5615

**Год выпуска ТС:** 2010

**Пробег, км:** 8236 (на 10.06.2019 г.)

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** черно-синий

**Вид движителя:** гусеничный

**Мощность двигателя, кВт (л.с.):** 45,97 (62,5)

**Конструкционная масса, кг:** 285

**Максимальная конструкционная скорость, км/час:** 130

**Габаритные размеры, мм:** 3480x1321x1120

**Паспорт самоходной машины и других видов техники:** ТС 493492 от 30.12.2010 г.  
**Техническое состояние согласно акту технического состояния № 2449-М1-П5 от 10.06.2019 г.:** Повреждение коррозией рамы, гусеничный движитель вышел из строя, двигатель неисправен  
**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений:** отсутствуют

**Лот 20. Автогидроподъемник АПТ-32 (на шасси КамАЗ-4311)**

**Местонахождение:** Московская обл., Дмитровский район, г.п. Икша, с. Белый Раст, вл. 120, стр. 26

**VIN:** X6729464C61100009

**Марка, модель ТС:** АПТ-32 (на шасси КамАЗ-43118)

**Наименование (тип ТС):** Автоподъемник

**Гос. номер:** P574EE150

**Год выпуска ТС:** 2006

**Пробег, км:** 192142 (на 27.05.2019 г.)

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** св.дымка

**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 240

**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 10 850

**Тип двигателя:** дизельный

**Паспорт транспортного средства:** 69 КХ 996646 от 18.05.2006 г.

**Техническое состояние согласно акту технического состояния № 708\_М1\_П9 от 27.05.2019 г.:** Кабина имеет элементы сквозной коррозии, требуется выполнение жестяных, сварочных и малярных работ с заменой внешних деталей; дефекты узлов и элементов подъемника (стрела, поворотная платформа, неповоротная платформа, транспортная опорная стойка стрелы, гидрооборудование, ограничитель предельного груза, устройства безопасности, счетчик моточасов, пульта управления); наблюдается повышенная дымность двигателя при выпуске выхлопных газов и увеличенный расход масла; не исправна топливная система (ТНВД и форсунки); необходима замена электропроводки; двигатель неисправен, требуется капитальный ремонт

**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений:** отсутствуют

**Лот 21. Мастерская передвижная 54532А-0000000 шасси 43200091356977**

**Местонахождение:** Московская обл., Дмитровский район, г.п. Икша, с. Белый Раст, вл. 120, стр. 26

**VIN:** X8954532A90UST022

**Марка, модель ТС:** 54532А-0000000 мастерская передвижная

**Наименование (тип ТС):** УСТ 54532А

**Гос. номер:** У722НА190

**Год выпуска ТС:** 2009

**Пробег, км:** 105634 (на 27.05.2019 г.)

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** голубой

**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 230 (169)

**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 11 150

**Тип двигателя:** дизельный

**Паспорт транспортного средства:** 74 МУ 057921 от 09.12.2009 г.

**Техническое состояние согласно акту технического состояния № 709\_М1\_П9 от 27.05.2019 г.:** кабина и кунг имеют сквозные элементы коррозии по всей площади, требуется выполнение жестяных и сварочных работ с заменой внешних деталей; нарушения целостности клепочных соединений на раме, в местах крепления передней рессоры и рулевого гидроцилиндра; повышенная дымность при выпуске выхлопных газов и увеличенный расход масла; при движении появляется сильная вибрация, что привело к обрыву шпилек крепления р/коробки, требует капитального ремонта

**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений:** отсутствуют

**Лот 22. УАЗ-220602 шасси 37410050464093**

**Местонахождение:** Московская обл., Дмитровский район, г.п. Икша, с. Белый Раст, вл. 120, стр. 26

**VIN:** ХТТ22060250442875

**Марка, модель ТС:** УАЗ-220602

**Наименование (тип ТС):** спец.пассажирское

**Гос. номер:** К911МТ90

**Год выпуска ТС:** 2005

**Пробег, км:** 428467 (на 27.05.2019 г.)

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** защитный

**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 74 (54,4)

**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 2 445

**Тип двигателя:** бензиновый

**Паспорт транспортного средства:** 73 МВ 262412 от 16.09.2005 г.

**Техническое состояние согласно акту технического состояния № 710\_М1\_П9 от 27.05.2019 г.:** кузов имеет элементы сквозной коррозии по всей площади, требуется выполнение жестяных и сварочных работ с заменой внешних деталей кузова; содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность превышают величины, установленные ГОСТ Р 52033-2003 и ГОСТ Р 52160-2003 (требуется замена поршневой группы, замена или шлифовка коленчатого вала с вкладышами), сильный износ редуктора заднего моста при движении издает сильный гул; в КПП отсутствует вторая передача, задняя передача высккивает; нормы эффективности торможения рабочей тормозной системы не соответствует ГОСТ Р 51709-2001; требуется капитальный ремонт

**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений:** отсутствуют

**Лот 23. УАЗ 390992 шасси 37410060477438**

**Местонахождение:** Московская обл., Дмитровский район, г.п. Икша, с. Белый Раст, вл. 120, стр. 26

**VIN:** ХТТ39099260456210

**Марка, модель ТС:** УАЗ-390992

**Наименование (тип ТС):** грузовой

**Гос. номер:** Е656МУ90

**Год выпуска ТС:** 2006

**Пробег, км:** 322923 (на 27.05.2019 г.)

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** белая ночь

**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 85 (62,5)

**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 2 890

**Тип двигателя:** бензиновый

**Паспорт транспортного средства:** 73 МА 527309 от 19.01.2006 г.

**Техническое состояние согласно акту технического состояния № 711\_М1\_П9 от 27.05.2019 г.:** Кузов имеет элементы сквозной коррозии по всей площади, требуется выполнение жестяных и сварочных работ с заменой внешних деталей кузова; содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность превышают величины, установленные ГОСТ Р 52033-2003 и ГОСТ Р 52160-2003 (требуется замена поршневой группы, замена или шлифовка коленчатого вала с вкладышами), нормы эффективности торможения рабочей тормозной системы не соответствует ГОСТ Р 51709-2001; требуется ремонт КПП; требуется капитальный ремонт

**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений:** отсутствуют

**Лот 24. УАЗ-22069-033 шасси 37410050458162**

**Местонахождение:** Московская обл., Дмитровский район, г.п. Икша, с. Белый Раст, вл. 120, стр. 26

**VIN:** ХТТ22069050436974

**Марка, модель ТС:** УАЗ-22069-033

**Наименование (тип ТС):** спец.пассажирское

**Гос. номер:** М027МТ90

**Год выпуска ТС:** 2005

**Пробег, км:** 591744 (на 27.05.2019 г.)

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** защитный

**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 84 (61,8)

**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 2 890

**Тип двигателя:** бензиновый

**Паспорт транспортного средства:** 73 МА 152782 от 22.07.2005 г.

**Техническое состояние согласно акту технического состояния № 712\_М1\_П9 от 27.05.2019 г.:** Кузов имеет элементы сквозной коррозии по всей площади, требуется выполнение жестяных и сварочных работ с заменой внешних деталей кузова; содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность превышают величины, установленные ГОСТ Р 52033-2003 и ГОСТ Р 52160-2003 (требуется замена поршневой группы, замена или шлифовка коленчатого вала с вкладышами), не включается раздаточная коробка, выскакивает задняя передача, разбито посадочное место шкворней поворотного кулака переднего моста, нормы эффективности торможения рабочей тормозной системы не соответствует ГОСТ Р 51709-2001; требуется капитальный ремонт

**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений:** отсутствуют

#### **Лот 25. Автомобиль NISSAN TEANA 2.3 LUXURY**

**Местонахождение:** Московская обл., Дмитровский район, г.п. Икша, с. Белый Раст, вл. 120, стр. 26

**VIN:** JN1BAUJ31U0307692

**Марка, модель ТС:** NISSAN TEANA 2.3 LUXURY

**Наименование (тип ТС):** легковой

**Гос. номер:** Т 306 ОВ 150

**Год выпуска ТС:** 2007

**Пробег, км:** 522394 (на 27.05.2019 г.)

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** золотистый

**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 173 (127)

**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 2 349

**Тип двигателя:** бензиновый

**Паспорт транспортного средства:** 78 ТО 685158 от 06.11.2007 г.

**Техническое состояние согласно акту технического состояния № 713\_М1\_П9 от 27.05.2019 г.:** Кузов имеет очаговую и сквозную коррозию -требуется выполнение жестяных работ с применением сварки; стекло ветрового окна разбито - требуется замена (замена невозможна без ремонта проема (сквозная коррозия); двигатель: содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность превышают величины, установленные ГОСТ Р 52033-2003 и ГОСТ Р 52160-2003 - требуется замена цилиндра-поршневой группы, АКПП: переключение передач происходит с рывками - требуется ремонт коробки переключения передач; электрооборудование: многократные отказы работы электрооборудования по причине износа проводки; требуется капитальный ремонт

**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений:** отсутствуют

#### **Лот 26. Автомобиль грузовой ВИС 2347-00000010-20**

**Местонахождение:** Московская обл., Дмитровский район, г.п. Икша, с. Белый Раст, вл. 120, стр. 26

**VIN:** X6D23470060002074

**Марка, модель ТС:** ВИС 2347-0000010-20

**Наименование (тип ТС):** грузовой

**Гос. номер:** E598МУ90

**Год выпуска ТС:** 2006

**Пробег, км:** 446989 (на 27.05.2019 г.)

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** темно-зеленый

**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 57,2

**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 1 499

**Тип двигателя:** бензиновый

**Паспорт транспортного средства:** 63 ME 008851 от 22.03.2006 г.

**Техническое состояние согласно акту технического состояния № 714\_M1\_P9 от 27.05.2019 г.:** Кузов частично имеет сквозные элементы коррозии -требуется выполнение жестяных работ с применением сварки; содержание вредных веществ в отработавших газов и их дымность превышают величины, установленные ГОСТ Р 52033-2003 и ГОСТ Р 52160-2003 ( требуется замена поршневой группы), требуется капитальный ремонт

**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений:** отсутствуют

#### **Лот 27. Автобус SMITH ELECTRIC VEHICLES EDISION**

**Местонахождение:** Московская обл., Дмитровский район, г.п. Икша, с. Белый Раст, вл. 120, стр. 26

**VIN:** WF0DXXTTFDDC68221

**Марка, модель ТС:** SMITH ELECTRIC VEHICLES EDISON

**Наименование (тип ТС):** автобус

**Гос. номер:** P638BB750

**Год выпуска ТС:** 2013

**Пробег, км:** 2611 (на 27.05.2019 г.)

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** белый

**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 32 (23,5)

**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** не установлено

**Тип двигателя:** электрический

**Паспорт транспортного средства:** 77 УР 784519 от 25.12.2013 г.

**Техническое состояние согласно акту технического состояния № 715\_M1\_P9 от 27.05.2019 г.:** Неисправность тяговых батарей, требует ремонта

**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений:** отсутствуют

#### **Лот 28. Автобус SMITH ELECTRIC VEHICLES EDISION**

**Местонахождение:** Московская обл., Дмитровский район, г.п. Икша, с. Белый Раст, вл. 120, стр. 26

**VIN:** WF0DXXTTFDDC52435

**Марка, модель ТС:** SMITH ELECTRIC VEHICLES EDISON

**Наименование (тип ТС):** автобус

**Гос. номер:** X021KK750

**Год выпуска ТС:** 2013

**Пробег, км:** 55187 (на 27.05.2019 г.)

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** белый

**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 32 (23,5)

**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** не установлено

**Тип двигателя:** электрический

**Паспорт транспортного средства:** 77 УР 784518 от 25.12.2013 г.

**Техническое состояние согласно акту технического состояния № 716\_M1\_P9 от 27.05.2019 г.:** Неисправность тяговых батарей, требует ремонта

**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений:** отсутствуют

**Лот 29. Автомобиль УАЗ 31519 шасси 31510050526319**

**Местонахождение:** ПС 500 кВ Михайловская, Рязанская обл., г. Михайлов пос. Электрик  
**VIN:** ХТТ31519050605700

**Марка, модель ТС:** УАЗ 31519

**Наименование (тип ТС):** легковой а/м

**Гос. номер:** Е 621 ВА 71

**Год выпуска ТС:** 2005

**Пробег, км:** 436499 (на 14.06.2019 г.)

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** гольфстрим

**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 84 (61,8)

**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 2 890

**Тип двигателя:** бензиновый

**Паспорт транспортного средства:** 73 МВ 273448 от 11.10.2005 г.

**Техническое состояние согласно акту технического состояния № 184\_М1\_П4 от 14.06.2019 г.:** Неисправность ДВС (компрессия в цилиндрах 60% ниже нормы, увеличенный расход масла), износ деталей переднего моста (увеличение отверстия в металле сопрягаемых деталей), сквозная коррозия внутренних и наружных элементов кузова, люфты в петлях дверей, шумы в КПП, самопроизвольное выключение передач, физическое старение изоляции эл. проводки и резиновых шлангов

**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений:** отсутствуют

**Лот 30. Автомобиль УАЗ 39099 шасси 37410050449603**

**Местонахождение:** ПС 500 кВ Михайловская, Рязанская обл., г. Михайлов пос. Электрик  
**VIN:** ХТТ39099050428436

**Марка, модель ТС:** УАЗ-39099

**Наименование (тип ТС):** грузовой а/м

**Гос. номер:** Е 623 ВА 71

**Год выпуска ТС:** 2005

**Пробег, км:** 198426 одометр перешел на третий круг (на 14.06.2019 г.)

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** мурена

**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 84 (61,8)

**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 2 890

**Тип двигателя:** бензиновый

**Паспорт транспортного средства:** 73 МА 150487 от 29.06.2005 г.

**Техническое состояние согласно акту технического состояния № 185\_М1\_П4 от 14.06.2019 г.:** Неисправность ДВС (увеличенный расход масла, стуки в двигателе), износ деталей переднего моста (увеличение отверстия в металле сопрягаемых деталей), сквозная коррозия внутренних и наружных элементов кузова, люфты в петлях дверей, самопроизвольное выключение передач, физическое старение изоляции эл. проводки и резиновых шлангов

**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений:** отсутствуют

**Лот 31. Автомобиль УАЗ- 220692-033 шасси 37410030485764**

**Местонахождение:** ПС 500 кВ Михайловская, Рязанская обл., г. Михайлов пос. Электрик  
**VIN:** ХТТ22069230464936

**Марка, модель ТС:** УАЗ- 220692

**Наименование (тип ТС):** спец.пассажирское

**Гос. номер:** С 205 НТ 71

**Год выпуска ТС:** 2003

**Пробег, км:** 274122 (на 14.06.2019 г.)

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** белая ночь

**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 85 (62,5)

**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 2 890

**Тип двигателя:** бензиновый

**Паспорт транспортного средства:** 73 КО 897989 от 27.08.2003 г.

**Техническое состояние согласно акту технического состояния № 186\_М1\_П4 от 14.06.2019 г.:** Неисправность ДВС (увеличенный расход масла), износ деталей переднего и заднего моста (увеличение отверстия в металле сопрягаемых деталей), сквозная коррозия внутренних и наружных элементов кузова, люфты в петлях дверей, шумы в КПП, самопроизвольное выключение передач, отсутствует герметичность уплотнения ветрового стекла, физическое старение изоляции эл. проводки и резиновых шлангов, трещины на ветровом стекле

**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений:** отсутствуют

**Лот 32. УАЗ-220694-312-04 шасси 37410080486422**

**Местонахождение:** ПС 500 кВ Михайловская, Рязанская обл., г. Михайлов пос. Электрик

**VIN:** ХТТ22069490465130

**Марка, модель ТС:** УАЗ-220694-04

**Наименование (тип ТС):** спец.пассажирское

**Гос. номер:** К 730 КТ 71

**Год выпуска ТС:** 2008

**Пробег, км:** 332676 (на 14.06.2019 г.)

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** белая ночь

**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 107 (78,5)

**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 2 890

**Тип двигателя:** бензиновый

**Паспорт транспортного средства:** 73 МТ 515444 от 29.12.2008 г.

**Техническое состояние согласно акту технического состояния № 187\_М1\_П4 от 14.06.2019 г.:** Неисправен блок управления двигателем, износ деталей заднего моста (увеличение отверстия в металле сопрягаемых деталей), сквозная коррозия внутренних и наружных элементов кузова, люфты в петлях дверей, шумы в КПП, самопроизвольное выключение передач, отсутствует герметичность уплотнения ветрового стекла, физическое старение изоляции эл. проводки и резиновых шлангов, трещины на ветровом стекле

**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений:** отсутствуют

**Лот 33. УАЗ-390994 шасси 37410080446290**

**Местонахождение:** ПС 500 кВ Калужская, Калужская обл., г. Малоярославец

**VIN:** ХТТ39099480424971

**Марка, модель ТС:** УАЗ -390994

**Наименование (тип ТС):** грузовой

**Гос. номер:** Н 118 МУ 71

**Год выпуска ТС:** 2007

**Пробег, км:** 385128 одометр перешел на третий круг (на 14.06.2019 г.)

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** защитный

**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 99 (72,8)

**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 2 890

**Тип двигателя:** бензиновый

**Паспорт транспортного средства:** 73 МН 802574 от 21.11.2007 г.

**Техническое состояние согласно акту технического состояния № 188\_М1\_П4 от 14.06.2019 г.:** Неисправность ДВС (компрессия в цилиндрах 40%, увеличенный расход масла), износ деталей переднего и заднего моста (увеличение отверстия в металле

сопрягаемых деталей), сквозная коррозия внутренних и наружных элементов кузова, люфты в петлях дверей, шумы в КПП, отсутствует герметичность уплотнения ветрового стекла, физическое старение изоляции эл. проводки и резиновых шлангов, трещины на ветровом стекле

**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений:** отсутствуют

**Лот 34. Автомобиль Хенда Соната**

**Местонахождение:** ПС 500 кВ Калужская, Калужская обл., г. Малоярославец

**VIN:** X7MEN41BP6M015510

**Марка, модель ТС:** Хенда Соната

**Наименование (тип ТС):** легковой

**Гос. номер:** К 175 ЕР 71

**Год выпуска ТС:** 2005

**Пробег, км:** 343060 (на 14.06.2019 г.)

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** черный

**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 131 (96,4)

**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 1 997

**Тип двигателя:** бензиновый, G4JP

**Паспорт транспортного средства:** 61 МВ 713424 от 07.10.2005 г.

**Техническое состояние согласно акту технического состояния № 189\_М1\_П4 от 14.06.2019 г.:** Неисправность ДВС (компрессия в цилиндрах 50%, увеличенный расход масла), неисправность блока управления двигателем, неисправность подвески (амортизаторы, рычаги передней подвески), сквозная коррозия внутренних и наружных элементов кузова, люфты в петлях дверей, шумы в КПП, течь радиатора системы охлаждения, физическое старение изоляции эл. проводки и резиновых шлангов

**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений:** отсутствуют

**Лот 35. Автомобиль ВАЗ-21140 LADA SAMARA**

**Местонахождение:** База ЧПМЭС г. Старый Оскол

**VIN:** ХТА21140074330218

**Марка, модель ТС:** ВАЗ-21140 LADA SAMARA

**Наименование (тип ТС):** легковой

**Гос. номер:** К 609 ОЕ 46

**Год выпуска ТС:** 2006

**Пробег, км:** 379919 (на 05.07.2019 г.)

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** светло-серебристый металл

**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 76.7 (56.4)

**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 1 499

**Тип двигателя:** бензиновый

**Паспорт транспортного средства:** 63 МК 362355 от 20.11.2006 г.

**Техническое состояние согласно акту технического состояния № 184/М1/П2 от 05.07.2019 г.:** Коррозия кузова, износ поршневой группы, износ КПП, предельный износ дисков сцепления, необходим ремонт подвески

**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений:** отсутствуют

**Лот 36. ГАЗ-2217**

**Местонахождение:** База ЧПМЭС г. Старый Оскол

**VIN:** Х9622170070589878

**Марка, модель ТС:** ГАЗ-2217

**Наименование (тип ТС):** специальное пассажирское транспортное средство (6) мест

**Гос. номер:** К 713 ХА 46

**Год выпуска ТС:** 2007

**Пробег, км:** 214137 (на 05.07.2019 г.)  
**Цвет кузова (кабины, прицепа):** серебристый  
**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 140 (103)  
**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 2 464  
**Тип двигателя:** бензиновый  
**Паспорт транспортного средства:** 52 МР 265164 от 19.12.2007 г.  
**Техническое состояние согласно акту технического состояния № 185/М1/П2 от 05.07.2019 г.:** Коррозия кузова, износ поршневой группы, износ КПП, предельный износ дисков сцепления, необходим ремонт рулевого управления  
**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений:** отсутствуют

**Лот 37. Автомобиль TOYOTA CAMRY**  
**Местонахождение:** База ЧПМЭС г. Старый Оскол  
**VIN:** JTNBK40K303012682  
**Марка, модель ТС:** TOYOTA CAMRY  
**Наименование (тип ТС):** легковой  
**Гос. номер:** Е 689 РВ 46  
**Год выпуска ТС:** 2006  
**Пробег, км:** 681231 (на 05.07.2019 г.)  
**Цвет кузова (кабины, прицепа):** серебристый  
**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 277 (204)  
**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 3 456  
**Тип двигателя:** бензиновый  
**Паспорт транспортного средства:** 78 ТТ 413175 от 19.10.2006 г.  
**Техническое состояние согласно акту технического состояния № 186/М1/П2 от 05.07.2019 г.:** Коррозия кузова, износ поршневой группы, износ АКПП-работает 1,2,3 передачи, необходим ремонт тормозной системы, рулевого управления, износ передней и задней подвески  
**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений:** отсутствуют

**Лот 38. УАЗ-396254 шасси 37410070400893**  
**Местонахождение:** ПС 220 кВ Узловая, Орловская обл., г. Орел  
**VIN:** ХТТ39625470479575  
**Марка, модель ТС:** УАЗ-396254  
**Наименование (тип ТС):** специальный а/м  
**Гос. номер:** К 615 ОЕ 46  
**Год выпуска ТС:** 2006  
**Пробег, км:** 239975 (на 05.07.2019 г.)  
**Цвет кузова (кабины, прицепа):** ЗАЩИТНЫЙ  
**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 99 (72.8)  
**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 2 890  
**Тип двигателя:** бензиновый  
**Паспорт транспортного средства:** 73 МК 133437 от 23.11.2006 г.  
**Техническое состояние согласно акту технического состояния № 187/М1/П2 от 05.07.2019 г.:** Сквозная коррозия кузова, предельный износ передней и задней подвески (рессор, кронштейнов рессор) автомобиля, износ поворотных кулаков переднего моста, износ поршневой группы, неисправность блока управления двигателем, ремонт КПП, ремонт РКПП, замена поворотных кулаков переднего моста, ремонт тормозной системы  
**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений:** отсутствуют

**Лот 39. УАЗ-396255 шасси 37410080477591**  
**Местонахождение:** База ЧПМЭС г. Курск

**VIN:** ХТТ39625580456299

**Марка, модель ТС:** УАЗ-396255

**Наименование (тип ТС):** специальный а/м

**Гос. номер:** М 022 АВ 46

**Год выпуска ТС:** 2008

**Пробег, км:** 309298 (на 05.07.2019 г.)

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** БЕЛАЯ НОЧЬ

**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 112 (82.5)

**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 2 693

**Тип двигателя:** бензиновый

**Паспорт транспортного средства:** 73 МС 156167 от 01.09.2008 г.

**Техническое состояние согласно акту технического состояния № 188/М1/П2 от 05.07.2019 г.:** Коррозия кузова, износ главной шестерни редуктора заднего моста, износ блока шестерен раздаточной коробки, повышенный расход масла ДВС, износ редуктора рулевого управления, износ тормозных барабанов

**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений:** отсутствуют

**Лот 40. УАЗ-396254 шасси 37410070405783**

**Местонахождение:** База ЧПМЭС г. Старый Оскол

**VIN:** ХТТ39625470484465

**Марка, модель ТС:** УАЗ-396254

**Наименование (тип ТС):** специальный а/м

**Гос. номер:** К 597 ОЕ 46

**Год выпуска ТС:** 2006

**Пробег, км:** 324914 (на 05.07.2019 г.)

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** защитный

**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 104 (76.5)

**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 2 890

**Тип двигателя:** бензиновый

**Паспорт транспортного средства:** 73 МК131541 от 14.11.2006 г.

**Техническое состояние согласно акту технического состояния № 189/М1/П2 от 05.07.2019 г.:** Коррозия кузова, износ поршневой группы, износ КПП, необходим ремонт рулевого управления, предельный износ дисков сцепления

**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений:** отсутствуют

**Лот 41. Автомобиль BMW 750 Li xDrive**

**Местонахождение:** Москва, ул. Беловежская, д. 4

**VIN:** WBAУF81000DE58936

**Марка, модель ТС:** BMW 750 Li xDrive

**Наименование (тип ТС):** легковой

**Гос. номер:** С 713 МК 777

**Год выпуска ТС:** 2012

**Пробег, км:** 204206 (на 24.06.2019 г.)

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** темно-синий

**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 449 (330)

**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 4395

**Тип двигателя:** бензиновый

**Паспорт транспортного средства:** 77 УН 571154 от 05.12.2012 г.

**Техническое состояние согласно акту технического состояния № 930 от 24.06.2019 и текущему состоянию транспортного средства:** ДВС требуется ремонт: повышенный расход моторного масла, посторонний шум в работе ДВС, неустойчивая работа ДВС

(неисправность по пропуску воспламенения в 3 и 4 цилиндре) повышенный износ шатунных вкладышей, требуется замена всех топливных форсунок, растянута цепь ГРМ. Разряжен аккумулятор, в следствии чего считывание кодов неисправностей с использованием диагностического оборудования невозможно.

Нестабильная работа (рывки, толчки, пробуксовка) АКПП.

Стуки в работе ходовой части, некорректная работа пневмоподвески.

Имеются многочисленные сколы на лакокрасочном покрытии.

**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений:** отсутствуют

**Лот 42. Автомобиль ГАЗ 310200**

**Местонахождение:** ПС 330 кВ Калининская, Тверская область, г. Тверь, р-н Заволжский, ул.Георгия Димитрова

**Модель, номер двигателя:** 40620F-V3214526

**Марка, модель ТС:** ГАЗ 310200

**Наименование (тип ТС):** легковой

**Гос. номер:** O546AX69

**Год выпуска ТС:** 1997

**Пробег, км:** 338224 (на 09.09.2019 г.)

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** белый

**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 150 (110,3)

**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 2 300

**Тип двигателя:** бензиновый

**Паспорт транспортного средства:** 69 ЕС 976147 от 15.02.2013 г.

**Техническое состояние согласно акту технического состояния № 282-М1-П8 от 09.09.2019 г.:** Детали машины фактически изношены, выявлены неисправность двигателя, коробки передач, ведущего (заднего) моста, сцепления, рулевого управления, ходовой части, трансмиссии, коррозия всех элементов кузова, коррозия трубопроводов тормозной системы, топливной системы и электропроводки, изношены внутренняя обшивка и салон, ремонт нецелесообразен

**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений:** отсутствуют

**Лот 43. Автомобиль-лаборатория высоковольтных испытаний ЛВИ, 37891-0000010-04**

**Местонахождение:** ПС 220 кВ Вологда-Южная, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе

**VIN:** X8937891450AM8933

**Марка, модель ТС:** автомобиль-лаборатория высоковольтных испытаний ЛВИ, 37891-0000010-04

**Наименование (тип ТС):** автомобиль-лаборатория

**Гос. номер:** У613ЕЕ35

**Год выпуска ТС:** 2005

**Пробег, км:** 53116 (на 05.03.2020 г.)

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** белый

**Мощность двигателя, л.с. (кВт):** 85,5

**Рабочий объем двигателя, куб.см.:** 4 250

**Тип двигателя:** бензиновый

**Паспорт транспортного средства:** 76 КУ 926602 от 07.04.2005 г.

**Техническое состояние согласно акту технического состояния № б/н от 05.03.2020 г.:** Высоковольтное оборудование демонтировано, повреждение коррозией кузова автомобиля, рамы и системы отвода отработавших газов, двигатель требует капитального ремонта (высокий расход масла, охлаждающая жидкость попадает в систему смазки)

**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений:** отсутствуют

**Лот 44. Полуприцеп ХТУ-9370 шасси 278961**

**Местонахождение:** ПС 500 кВ Вологодская, Вологодская обл., Вологодский район, п.Лесково

**VIN:** отсутствует, Номер шасси (рама) 278961

**Марка, модель ТС:** ХТУ-9370

**Наименование (тип ТС):** прочие полуприцепы

**Гос. номер:** АЕ824735

**Год выпуска ТС:** 1993

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** красный

**Разрешенная максимальная масса, кг:** н/у

**Масса без нагрузки, кг:** н/у

**Паспорт транспортного средства:** 35 КС 996920 от 22.06.2005 г.

**Техническое состояние согласно акту технического состояния № б/н от 05.03.2020 г.:**

Повреждение коррозией платформы и бортов, эл. проводки, шасси, отсутствуют колеса

**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки:** отсутствуют

**Лот 45. Полуприцеп ЧМЗАП-938853**

**Местонахождение:** ПС 500 кВ Вологодская, Вологодская обл., Вологодский район, п.Лесково

**VIN:** отсутствует

**Марка, модель ТС:** ЧМЗАП-938853

**Наименование (тип ТС):** полуприцепы

**Гос. номер:** АВ190735

**Год выпуска ТС:** 2002

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** синий

**Разрешенная максимальная масса, кг:** 32 700

**Масса без нагрузки, кг:** 6 500

**Паспорт транспортного средства:** 74 ЕР 144834 от 03.04.2002 г.

**Техническое состояние согласно акту технического состояния № б/н от 05.03.2020 г.:**

Повреждение коррозией платформы, эл. проводки, шасси, отсутствуют колеса

**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки:** отсутствуют

**Лот 46. Прицеп специальный ПС-8934**

**Местонахождение:** ПС 500 кВ Череповецкая, Вологодская обл., Череповецкий район, село Нелазское Нелазского с/с

**VIN:** Х8Е893400В0000479

**Марка, модель ТС:** ПС-8934

**Наименование (тип ТС):** Прицеп специальный для транспортировки кабельных барабанов ПС-8934

**Гос. номер:** АК549735

**Год выпуска ТС:** 2011

**Цвет кузова (кабины, прицепа):** синий

**Разрешенная максимальная масса, кг:** 6 500

**Масса без нагрузки, кг:** 2 500

**Паспорт транспортного средства:** 32 НА 581854 от 20.06.2011 г.

**Техническое состояние согласно акту технического состояния № б/н от 05.03.2020 г.:**

Повреждение коррозией рамы, неисправна тормозная система

**Сведения о наличии спора; обременений/ограничений; особые отметки:** отсутствуют

Цена первоначального предложения:

Лот 1 – 149 000 (сто сорок девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной законодательству Российской Федерации.



том числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.

Лот 28 – 2 948 000 (два миллиона девятьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.

Лот 29 – 73 000 (семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.

Лот 30 – 66 000 (шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.

Лот 31 – 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.

Лот 32 – 84 000 (восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.

Лот 33 – 66 000 (шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.

Лот 34 – 127 000 (сто двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.

Лот 35 – 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.

Лот 36 – 79 000 (семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.

Лот 37 – 381 000 (триста восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.

Лот 38 – 68 000 (шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.

Лот 39 – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.

Лот 40 – 68 000 (шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.

Лот 41 – 597 000 (пятьсот девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.

Лот 42 – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.

Лот 43 – 289 000 (двести восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.

Лот 44 – 47 000 (сорок семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.

Лот 45 – 115 000 (сто пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.

Лот 46 – 149 000 (сто сорок девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной согласно законодательству Российской Федерации.

Торги признаны:

- состоявшимся по лотам № 7, № 11, № 17-19, № 23, № 36, № 41, № 44;
- по лотам № 5, № 13-16, № 24, № 26, № 42 - несостоявшимся в связи с подачей единственной заявки;
- по лотам № 1-4, № 6, № 8-10, № 12, № 20-21, № 25, № 27-34, № 38-40, № 43, № 45-46 - несостоявшимся в связи с отсутствием заявок;
- по лотам № 22, № 35, № 37 - несостоявшимся в связи с отсутствием допущенных заявок.