

Управление  
федеральной  
почтовой связи  
Самарской области -  
филиал ФГУП  
"Почта России"

УТВЕРЖДАЮ

Директор  
Макрорегиона Волга-2

№ 10



А.Л.Вакуленко  
" 31 " 07 2019г

**АКТ**  
**технического состояния транспортного средства**

Комиссия, назначенная приказом от 15/05/2019 №42958-па  
произвела осмотр автомобиля

ГАЗ  
марка

27901-0000010-20  
модель

инвентарный номер 05403111019801

Гос. Номер А 946 НЕ 163

Паспорт транспортного средства (самоходной машины)

52 МК № 811219

Идентификационный номер (VIN)

X5J27901D60003035

№ двигателя Д245.7Е2\* 219275

№ шасси (рама) 33090060911437

№ кузова 33070060109497

Первоначальная стоимость транспортного средства - 442 588,00 руб.  
сумма амортизации - 442 588,00 руб.  
остаточная стоимость - 0,00 руб.

В результате осмотра и ознакомления с документами (паспорт, формуляр), эксплуатационной и бухгалтерской документации, комиссия установила:

**Технико-эксплуатационные показатели транспортного средства**

1. Год выпуска	2006
2. Дата ввода в эксплуатацию	03.2007
2.1 Дата ввода в эксплуатацию в УФПС Самарской области - филиале ФГУП "Почта России"	
3. Общая наработка с начала эксплуатации (км)	499 572
4. Установленный во ФГУП "Почта России" амортизационный срок эксплуатации (месяцев)	
5. Даты проведения капитальных ремонтов и модернизации транспортного средства или агрегатов	
6. Нарботка после последнего капитального ремонта транспортного средства или агрегатов (км пробега, часов)	

## Характеристика агрегатов транспортного средства

№ п/п	Наименование агрегата	Годен для дальнейшей эксплуатации	Подлежит восстановлению	Обнаруженные дефекты
1	Двигатель	нет	нет	Предельный износ блока цилиндров, поршней, коленвала, маховика. Предельный износ ГБЦ. Неисправен ТНВД и турбокомпрессор.
2	Коробка передач	нет	нет	Трещина картера, валов и шестерен КПП.
3	Задний мост	нет	нет	Износ картера и редуктора моста.
4	Передний мост	нет	нет	Износ и деформация передней балки. Поломка рессор.
5	Рулевой механизм	нет	нет	Износ рулевых тяг и ГУРа.
6	фургон	нет	нет	Трещины, разрывы, деформация подрамника.
7	Кабина	нет	нет	Сквозная коррозия пола, дверей, порогов и усилений кабины.
8	Рама	нет	нет	Деформация, трещины рамы

### Перечень капитальных ремонтов и замен основных агрегатов и узлов за период эксплуатации

Основные агрегаты и узлы	Зав. №	Дата ремонта	Дата замены	Зав. № после ремонта	Показания спидометра на момент ремонта






### Комплектность

Автошины 240/508 пробег 80 500 км  
 Аккумуляторная батарея 6 СТ 100(2шт) год выпуска 2015

### Выводы и предложения комиссии:

Автомобиль ГАЗ 27901-00000 гос. номер А 946 HE 163

не пригоден для дальнейшей эксплуатации по причине физического износа, восстановление экономически нецелесообразно. Данный автомобиль подлежит реализации или списанию.

Председатель комиссии	Зам. директора по имуществ. вопросам		Шилин К.С.
		(должность, подпись, фамилия)	
Зам. председателя-	Руководитель службы управления транспортом		Кузнецов В.А.
		(должность, подпись, фамилия)	
Члены комиссии:			
Начальник ОСП Автобаза		(должность, подпись, фамилия)	Меркулов Д.В.
Главный инженер ОСП Автобаза		(должность, подпись, фамилия)	Давыдов А.Е.
Ведущий специалист ОТО		(должность, подпись, фамилия)	Илюшкин С.Н.
(должность, подпись, фамилия)			