


Управление
федеральной почтовой
связи Самарской
области - филиал
ФГУП "Почта России"

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Макрорегиона Волга-2

№ 2



А.Л.Вакуленко
" 31 " 07 2019г

АКТ
технического состояния транспортного средства

Комиссия, назначенная приказом от 15/05/2019 №42958-па
произвела осмотр автомобиля

Fiat
марка

Ducato
модель

инвентарный номер 09700011004587 Гос. Номер О 112 ТК 163

Паспорт транспортного средства (самоходной машины) 16 HE № 341132

Идентификационный номер (VIN) Z7G244000BS035057

№ двигателя F1AE0481C 1292125 № шасси (рама) отсутствует

№ кузова Z7G244000BS035057

Первоначальная стоимость транспортного средства - 3 500,00 руб.
сумма амортизации - 3 500,00 руб.
остаточная стоимость - 0,00 руб.

В результате осмотра и ознакомления с документами (паспорт, формуляр), эксплуатационной и бухгалтерской документации, комиссия установила:

Технико-эксплуатационные показатели транспортного средства

1. Год выпуска	2011
2. Дата ввода в эксплуатацию	09.2011
2.1 Дата ввода в эксплуатацию в УФПС Самарской области - филиале ФГУП "Почта России"	
3. Общая наработка с начала эксплуатации (км)	107 273
4. Установленный во ФГУП "Почта России" амортизационный срок эксплуатации (месяцев)	
5. Даты проведения капитальных ремонтов и модернизации транспортного средства или агрегатов	
6. Нарботка после последнего капитального ремонта транспортного средства или агрегатов (км пробега, часов)	

Характеристика агрегатов транспортного средства

№ п/п	Наименование агрегата	Годен для дальнейшего использования	Подлежит восстановлению	Обнаруженные дефекты
1	Двигатель	<i>нет</i>	<i>нет</i>	Разрыв цепи ГРМ. Трещина головки блока цилиндров, предельный износ шатунно-поршневой группы и коленвала. Износ и неисправность водяного и масляного насосов.
2	Коробка передач	<i>нет</i>	<i>нет</i>	Трещина картера КПП. Износ шестерен муфт и валов.
3	Задний мост	<i>нет</i>	<i>нет</i>	трещины и деформация задней балки.
4	Передний мост	<i>нет</i>	<i>нет</i>	деформация и износ рычагов передней подвески.
5	Рулевой механизм	<i>нет</i>	<i>нет</i>	Поломка гидроусилителя руля. Деформация рулевых тяг, износ шарниров рулевых наконечников,
6	Кузов	<i>нет</i>	<i>нет</i>	Коррозия наружных порогов, пола, дверей, капота, крышки багажника, крыльев кузова.

Перечень капитальных ремонтов и замен основных агрегатов и узлов за период эксплуатации

Основные агрегаты и узлы	Зав. №	Дата ремонта	Дата замены	Зав. № после ремонт	Показания спидометра на момент ремонта

Комплектность

Автошины _____ пробег 86000 км
 Аккумуляторная батарея 6 СТ 62 год выпуска 2014

Выводы и предложения комиссии:

Автомобиль Fiat Ducato гос. номер О 112 ТК 163

не пригоден для дальнейшей эксплуатации по причине полного физического износа, восстановление экономически нецелесообразно, подлежит реализации или списанию.

Председатель комиссии _____ Зам. директора по имуществ. вопросам Шилин К.С.
(должность, подпись, фамилия)

Зам. председателя - Руководитель службы управления транспортом Кузнецов В.А.
(должность, подпись, фамилия)

Члены комиссии:
 Начальник ОСП Автобаза Меркулов Д.В.
(должность, подпись, фамилия)

Главный инженер ОСП Автобаза Давыдов А.Е.
(должность, подпись, фамилия)

Ведущий специалист ОТО Илюшкин С.Н.
(должность, подпись, фамилия)