

Управление
федеральной почтовой связи
Ростовской области –
филиал ФГУП «Почта России»
Миллеровский почтамт
Третьяков Ю.Н.
«21» 11 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора УФПС
Ростовской области –
филиал ФГУП «Почта России»

подпись _____ Ф.И.О. _____
«21» 11 2018 г.
МП

АКТ

технического состояния транспортного средства

Комиссия, назначенная приказом от «16» ноября 2017 г № 34-р

произвела осмотр Автомобиль GA32705 модель
автомобиля, прицепа, полуприцепа марка
инвентарный номер 05202611000494 Гос. номер K329KX161
Паспорт транспортного средства (самоходной машины) 52MT № 990334
Идентификационный номер (VIN) X96270500A0662885
№ двигателя A3001057 № шасси (рамы) отсутствует.
№ кузова (кабины) 270500A0439102.
Первоначальная стоимость транспортного средства –
3050,85 руб.,
сумма амортизации - 3050,00 руб.,
остаточная стоимость- 0,00 руб.

В результате осмотра и ознакомления с документами (паспорт, формуляр),

эксплуатационной и бухгалтерской документации комиссия установила:

Технико – эксплуатационные показатели транспортного средства

1. Год выпуска	2010
2 Дата ввода в эксплуатацию в УФПС Ростовской области - филиале ФГУП «Почта России»	01.12.2013
3. Общая наработка с начала эксплуатации (км.)	400964
4. Установленный во ФГУП «Почта России» амортизационный срок эксплуатации (месяцев)	-
5. Даты проведения капитальных ремонтов и модернизации транспортного средства или агрегатов	-
6. Нарботка после последнего капитального ремонта транспортного средства или агрегатов (км. пробега, часов)	-

Характеристика агрегатов транспортного средства

№ п/п	Наименование агрегата	Годен для дальнейшего использования	Подлежит восстановлению	Обнаруженные дефекты
1	Двигатель	нет	нет	Повышенный расход масла
2	Коробка переключения передач	нет	нет	Передачи не включаются
3	Раздаточная коробка			
4	Рулевой механизм	нет	нет	Повышенный люфт рулевого колеса. Заедание при вращении.
5	Мост передний	нет	нет	Износ шкворней, нарушен развал.
6	Мост задний	нет	нет	Шум при движении автомобиля
7	Рама	нет	нет	Трещины в местах крепления кронштейнов рессор
8	Кузов	нет	нет	Сквозная коррозия силовых элементов кузова. Обширные нарушения лакокрасочного покрытия

Перечень капитальных ремонтов и замен основных агрегатов и узлов за период эксплуатации

Основные агрегаты и узлы	Зав. №	Дата капремонта	Дата замены	Зав. № после ремонта (новый или б/у)	Показания спидометра на момент ремонта
			-	-	

Комплектность

Автошины 225/75R16С, модель Кама- 6 шт пробег 45000км, установлены на ТС

Аккумуляторная батарея 6СТ62-1шт. 01.09.2015 года выпуска- установлена на транспортное средство.

Оборудование Глонасс - не установлено

Два датчика уровня топлива - установлены

Выводы и предложения комиссии:

Автомобиль ГАЗ2705 ,ГОС номер К329КХ161 непригоден для дальнейшей эксплуатации по причине физического износа, восстановление экономически нецелесообразно. Данный автомобиль подлежит дальнейшей реализации по рыночной стоимости, в случае невозможности - списанию с последующей разборкой и выбраковкой узлов и деталей.

Председатель комиссии
Заместитель директора

С.В.Воронкова

(должность, подпись, фамилия)

Члены комиссии:

Руководитель службы по
эксплуатации ИТ- инфраструктуры
Департамента по информационным
технологиям

Е.В.Шахов.

(должность, подпись, фамилия)

Ведущий бухгалтер службы
бухгалтерского и налогового учёта

В.В.Шевченко

(должность, подпись, фамилия)

Руководитель отдела
имущественных отношений
Департамента по имущественным
вопросам

Т.А.Кострюкова

(должность, подпись, фамилия)

Главный специалист отдела
транспортного обеспечения
Департамента по имущественным
вопросам

А.А.Носов

(должность, подпись, фамилия)