

Управление  
федеральной почтовой связи  
Ростовской области –  
филиал ФГУП «Почта России»



УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель директора УФПС  
Ростовской области –  
филиал ФГУП «Почта России»



### АКТ

#### технического состояния транспортного средства

Комиссия, назначенная приказом от «16» ноября 2017 г № 34-р

произвела осмотр Автомобиля VOLRSWAGEN PASSAT  
автомобиля, прицепа, полуприцепа марка модель

инвентарный номер 05200000000017 Гос. номер У003КА61

Паспорт транспортного средства (самоходной машины) 61ТВ № 134434

Идентификационный номер (VIN) WVWZZZ3BZ1P138657

№ двигателя AWT 033319 № шасси(рамы) Отсутствует

№ кузова (кабины) 138657

Первоначальная стоимость транспортного средства –  
472 423,00 руб.,

сумма амортизации - 472 423,00 руб.,

остаточная стоимость- 0,00 руб.

В результате осмотра и ознакомления с документами (паспорт, формуляр), эксплуатационной и бухгалтерской документации комиссия установила:

#### Технико – эксплуатационные показатели транспортного средства

1. Год выпуска	2001
2 Дата ввода в эксплуатацию в УФПС Ростовской области - филиале ФГУП «Почта России»	30.04.2004
3. Общая наработка с начала эксплуатации (км.)	656 217
4. Установленный во ФГУП «Почта России» амортизационный срок эксплуатации (месяцев)	30
5. Даты проведения капитальных ремонтов и модернизации транспортного средства или агрегатов	
6. Нарботка после последнего капитального ремонта транспортного средства или агрегатов (км. пробега, часов)	

### Характеристика агрегатов транспортного средства

№ п/п	Наименование агрегата	Годен для дальнейшего использования	Подлежит восстановлению	Обнаруженные дефекты
1	<i>Двигатель</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>Разрушен блок цилиндров</i>
2	<i>Коробка переключения передач</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>Шум и хруст КПП</i>
3	<i>Кузов</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>Коррозия коробов, сквозная коррозия силовых элементов кузова. Обширные нарушения лакокрасочного покрытия</i>
4	<i>Рулевой механизм</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>Повышенный люфт рулевого колеса. Заедание при вращении.</i>

### Перечень капитальных ремонтов и замен основных агрегатов и узлов за период эксплуатации

Основные агрегаты и узлы	Зав. №	Дата капремонта	Дата замены	Зав. № после ремонта (новый или б/у)	Показания спидометра на момент ремонта
			-	-	

### Комплектность

*Автошины 205/70\*15 в количестве 4 штук, пробег 184 643 км, установлены на ТС*

*Аккумуляторная батарея 6СТ-60 -1 шт. 12.02.2015. года выпуска- установлена на ТС*

*Оборудование Глонасс-не установлено*

*Датчик уровня топлива-не установлен*

**Выводы и предложения комиссии:**

*Автомобиль Volkswagen Passat ГОС номер У 003 КА непригоден для дальнейшей эксплуатации по причине физического износа, восстановление экономически нецелесообразно. Данный автомобиль подлежит дальнейшей реализации по рыночной стоимости, в случае невозможности - списанию с последующей разборкой и выбраковкой узлов и деталей.*

Председатель комиссии  
Заместитель директора

С.В.Воронкова

(должность, подпись, фамилия)

Члены комиссии:

Руководитель службы по  
эксплуатации ИТ- инфраструктуры  
Департамента по информационным  
технологиям

Е.В.Шахов.

(должность, подпись, фамилия)

Ведущий бухгалтер службы  
бухгалтерского и налогового учёта

В.В.Шевченко

(должность, подпись, фамилия)

Руководитель отдела  
имущественных отношений  
Департамента по имущественным  
вопросам

Т.А.Кострюкова

(должность, подпись, фамилия)

Главный специалист отдела  
транспортного обеспечения  
Департамента по имущественным  
вопросам

А.А.Носов

(должность, подпись, фамилия)