

Управление
федеральной почтовой связи
Нижегородской области -
филиал ФГУП «Почта России»

№ 6-1.10.3-10/13
«30» 09 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор макрорегиона

Е.Е. Зайцева
Ф.И.О.

20 19 г.

«30»
М.П.



АКТ
технического состояния транспортного средства

Комиссия, назначенная приказом от 13 августа 2019 г. №15-ра

произвела осмотр Автомобиля ИЖ 2715
автомобиля, прицепа, полуприцепа марка модель
инвентарный номер 04103601001201 Гос. номер Е 223 РН 52
Паспорт транспортного средства (самоходной машины) 52 КА № 584029
Идентификационный номер (VIN) отсутствует
№ двигателя 2106*7930922 № шасси(рамы) отсутствует
№ кузова (кабины) ХТК27171050008350
Первоначальная стоимость транспортного средства – 0,01 руб.,
сумма амортизации - 0,01 руб.,
остаточная стоимость- 0,00 руб.

В результате осмотра и ознакомления с документами (паспорт, формуляр), эксплуатационной и бухгалтерской документации комиссия установила:

Технико – эксплуатационные показатели транспортного средства

1. Год выпуска	1991
2 Дата ввода в эксплуатацию в УФС Забайкальского края - филиале ФГУП «Почта России»	01.01.2004
3. Общая наработка с начала эксплуатации (км.)	546924
4. Установленный во ФГУП «Почта России» амортизационный срок эксплуатации (месяцев)	84
5. Даты проведения капитальных ремонтов и модернизации транспортного средства или агрегатов	02.2001 11.2005
6. Нарботка после последнего капитального ремонта транспортного средства или агрегатов (км. пробега, часов)	125951

Характеристика агрегатов транспортного средства

№ п/п	Наименование агрегата	Годеи для дальнейшего использования	Подлежит восстановлению	Обнаруженные дефекты
1	Двигатель	нет	нет	Износ цилиндрико-поршневои группы, ГРМ, КШМ, предельный износ КВ, повышенный расход масла, износ дисков сцепления
2	Коробка переключения передач	нет	нет	Износ зубьев шестерен, подшипников, течь масла через сальниковые уплотнения, шумы при движении, трещина картера

3	Передняя подвеска	нет	нет	Течь амортизаторов, разрушение верхних опор стоек подвески, закусывание при поворотах рулевого колеса
4	Задний мост	нет	нет	Износ посадочных мест подшипников ступиц и хвостовика редуктора, обрыв кронштейна крепления под поперечную штангу, разрушение посадочных мест под пружины, течь амортизаторов
5	Рулевой механизм	нет	нет	Износ механизма шестерня-рейка, продольное и поперечное биение вала рулевой колонки
6	Кузов	нет	нет	Сквозная коррозия порогов, пола, арок задних колес, дверей, крыльев, капота, сломано крепление водительского сиденья

Перечень капитальных ремонтов и замен основных агрегатов и узлов за период эксплуатации

Основные агрегаты и узлы	Зав. №	Дата капремонта	Дата замены	Зав. № после ремонта (новый или б/у)	Показания спидометра на момент ремонта
Двигатель		01.02.2001	01.02.2001	2106*7930922	368945
Кузов		01.11.2005	01.11.2005	ХТК27171050008360	420973

Комплектность

Автошины: летняя - 185/75-R13 Кама-231 в количестве 4 штук, пробег 45679 км.

Аккумуляторная батарея 6СТ-55 2014 года выпуска.

Выводы и предложения комиссии:

Автомобиль ИЖ-2715 гос. номер Е223РН52 непригоден для дальнейшей эксплуатации по причине физического износа, восстановление экономически нецелесообразно. Данный автомобиль подлежит реализации по рыночной стоимости, в случае невозможности - списанию с последующей разборкой и выбраковкой узлов и деталей.

Председатель комиссии:

Заместитель директора
по имущественным вопросам

(должность, подпись, фамилия)

О.В. Седова

Члены комиссии:

Руководитель СУТ

(должность, подпись, фамилия)

С.В. Назаров

Руководитель ОЭ и ИБ

(должность, подпись, фамилия)

А.В. Шкилев

Руководитель ОТО

(должность, подпись, фамилия)

А.Ю. Литвиненко

Ведущий бухгалтер

(должность, подпись, фамилия)

О.Г. Ломтева