

**АКТ**

**технического состояния транспортного средства**

Комиссия, созданная распоряжением от 23 июля 2019г № 36-р произвела  
осмотр автомобиля ИЖ 27175-036  
автомобиля, прицепа, полуприцепа марка модель

инвентарный номер 02900011003961 Гос. номер Н 084 ТО 11  
Паспорт транспортного средства (самоходной машины) 18 МН № 128759  
Идентификационный номер (VIN) XWK27175070014892  
№ двигателя 21067 8591890 № шасси(рамы) ОТСУТСТВУЕТ  
№ кузова (кабины) XWK27175070014892  
Первоначальная стоимость транспортного средства – 0 руб.,  
сумма амортизации – 0 руб.,  
остаточная стоимость – 0 руб.

В результате осмотра и ознакомления с документами (паспорт, формуляр), эксплуатационной и бухгалтерской документации комиссия установила:

**Технико – эксплуатационные показатели автотранспортного средства**

1. Год выпуска	2007г.
2. Дата ввода в эксплуатацию в УФПС Республики Коми филиале АО «Почта России»	23.09.09
3. Общая наработка с начала эксплуатации (тыс. км пробега)	326198
4. Установленный во АО «Почта России» срок полезного использования (месяцев)	61
5. Даты проведения капитальных ремонтов*, модернизации автотранспортного средства	-
6. Нарботка после последнего капитального ремонта,* модернизации (тыс. км пробега )	-

**Техническая характеристика агрегатов автотранспортного средства**

№ п/п	Наименование агрегата и зав. №	Годен для дальнейшего использования	Процент годности	Подлежит восстановлению	Обнаруженные дефекты
1	2	3	4	5	6
1	VIN XWK27175070014892 Кузов(кабина) № XWK27175070014892	да	20	да	Коррозия передних и задних крыльев, сквозная коррозия кузова
2	Двигатель № 21067 8591890	Да	20	да	Коррозия и износ блока двигателя прогар головки блока, износ деталей поршневой группы
3	КПП	да	20	да	Износ посадочных мест подшипников и валов, износ шестерён
4	Карданная передача	да	10	нет	Износ шлицевой части и проушин вилки
5	Передняя подвеска	нет	0	нет	Износ посадочных мест рычагов, подшипников ступиц, тормозных дисков, течь амортизаторов

6	Задний мост	да	20	да	Полный износ редуктора и дифференциала, износ посадочных мест подшипников ступиц и тормозных барабанов
7	Рулевое управление	да	10	нет	износ посадочных мест подшипников картера рулевого механизма, износ наконечников

**Перечень капитальных ремонтов и модернизаций  
за период эксплуатации автотранспортного средства**

Основные агрегаты и узлы	Зав. №	Дата ка-премонта	Дата замены	Зав. № после ремонта (замены)	Показания спидометра на момент ремонта.
1	2	3	4	5	6

**Комплектность**

Комплектный. Автомобильные шины: 4 шт, модель И520, пробег 730000 км.

АКБ-MUTLU-64, 2014 года выпуска.

**Выводы и предложения комиссии:**

Автомобиль ИЖ 27175-036 не пригоден для дальнейшей эксплуатации по причине полного физического износа. Данный автомобиль подлежит списанию.

Председатель комиссии

Заместитель директора филиала

(должность, подпись, фамилия)

**С.В. Соколов**

Члены комиссии:

Начальник АТП

(должность, подпись, фамилия)

**С. Н. Коснырев**

Руководитель отдела по имущественным вопросам

(должность, подпись, фамилия)

**Н. Н. Истомина**

Ведущий бухгалтер

(должность, подпись, фамилия)

**Г. В. Попова**

Инженер БД

(должность, подпись, фамилия)

**Н. Е. Панюков**