

**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор УФПС КО**

Наименование должности



**К.Н. Мазуров**

подпись

Ф.И.О.

«19» 05 2021 г.

**УФПС Кемеровской области**

Наименование организации

**АО «Почта России»**

**АКТ**

**технического состояния транспортного средства**

№ 16 от « 17 » мая 2021 г.

Комиссия, созданная распоряжением от 28 апреля 2021 г. № 34-р,  
« 17 » мая 2021 г. произвела осмотр

автомобиля УАЗ 396259  
автомобиля, прицепа, полуприцепа марка модель

инвентарный номер 02701500013431 гос. номер В 441 РТ 42

Паспорт транспортного средства (самоходной машины) 73МЕ № 398377

Идентификационный номер (VIN) ХТТ39625960472917

№ двигателя 60603943 № шасси(рамы) 37410060494190

№ кузова (кабины) 37410060212991

Первоначальная стоимость транспортного средства – 2000 руб.,

сумма амортизации – \_\_\_\_\_ руб.,

остаточная стоимость – 2000 руб.

В результате осмотра и ознакомления с документами (паспорт, формуляр), эксплуатационной и бухгалтерской документацией Комиссия установила:

**Технико-эксплуатационные показатели транспортного средства**

1. Год выпуска	2006
2 Дата ввода в эксплуатацию в УФПС <u>Кемеровской области</u> Наименование филиала	01.11.2006
3. Общая наработка с начала эксплуатации (км пробега, часов)	533043
4. Установленный в АО «Почта России» амортизационный срок эксплуатации(месяцев)	
5. Даты проведения капитальных ремонтов и модернизации транспортного средства или агрегатов	
6. Нарботка после последнего капитального ремонта транспортного средства или агрегатов (км пробега, часов)	

### Характеристика агрегатов транспортного средства

№ п/п	Наименование агрегата, узла, детали согласно заводской комплектации	Годеи для дальнейшего использования (Да/Нет/Отсутствует)	Подлежит восстановлению	Обнаруженные дефекты, повреждения, неисправности
1.	Двигатель № 60603943	да	да	Требуеи ремонта.
2.	Коробка передач	да	да	-
3.	Карданная передача	да	да	Люфт шлицевой части, изношены крестовины.
4.	Задний мост	да	да	Течь масла с редуктора.
5.	Передний мост	да	да	Износ шрусов.
6.	Рулевое управление	да	да	Течь масла из редуктора.
7.	Кузов № 37410060212991	да	да	Кузов нуждается в сварочном и косметическом ремонте.

### Перечень капитальных ремонтов и замен основных агрегатов и узлов за период эксплуатации

Основные агрегаты и узлы	Зав. №	Дата капремонта	Дата замены	Зав. № после ремонта (новый или б/у)	Показания спидометра на момент ремонта
Двигатель					
КПП					
Задний мост					

### Комплектность

1. Шины: 4 шт., модель – КАМА-219, пробег – 29300 км.;
2. Запасное колесо: есть;
3. АКБ - 2018 г.в.;
4. Аптечка: есть;
5. Дополнительное оборудование: нет.

(шины: штук, модель и пробег; запасное колесо есть/нет АКБ- год выпуска, аптечка, дополнительное оборудование)

## Состояние транспортного средства

Не на ходу.

---

---

(на ходу/не на ходу, аварийное (битое), после пожара, дефекты салона и т.п.)

### Выводы и предложения комиссии (обоснование целесообразности вывода транспортного средства из эксплуатации):

Автомобиль подлежит замене, в рамках программы Правительства РФ по обновлению автопарка.

Председатель комиссии:

Заместитель директора по логистике



(подпись)

В.В. Титов

Члены комиссии:

Руководитель отдела управления транспортом



(подпись)

А.А. Панфилов


Руководитель группы учета имущества



(подпись)

Н.А. Басалаева


Гл. спец. группы почт. и экон. безопасности



(подпись)

И.Е. Дубровский

Вед. спец. группы транспортного обеспечения



(подпись)

Н.П. Лютенко