

УТВЕРЖДАЮ
Директор УФПС
Тюменской области -
филиала АО «Почта России»
С.А. Симайченков
Ф.И.О.

подпись

«26» марта 2021 г.

МП

АКТ
технического состояния транспортного средства
№ 005 от 17.03.2021г.

Комиссия, назначенная распоряжением от «04» февраля 2021 года № 8-р
произвела осмотр Автомобиля 27471-0000010-01
автомобиля, прицепа, полуприцеп марка модель

инвентарный номер 06800011010397 Гос. номер Н 812 ТУ 72
Паспорт транспортного средства (самоходной машины) 72 РК 796414
Идентификационный номер (VIN) X3X274710B0052120
№ двигателя 421600 B0701737 № шасси(рамы) 330200B2445308
№ кузова (кабины) – 330200B0640653

Первоначальная стоимость транспортного средства – 3000 руб.,
сумма амортизации - 3000 руб.,
остаточная стоимость- 3000 руб.

В результате осмотра и ознакомления с документами (паспорт, формуляр), эксплуатационной и бухгалтерской документации комиссия установила:

Технико – эксплуатационные показатели транспортного средства

1. Год выпуска	2011
2 Дата ввода в эксплуатацию в УФПС Тюменской области - филиале АО «Почта России»	30.09.2019
3. Общая наработка с начала эксплуатации (км.)	336582
4. Установленный в АО «Почта России» амортизационный срок эксплуатации (месяцев)	0
5. Даты проведения капитальных ремонтов и модернизации транспортного средства или агрегатов	16.07.2018
6. Нарботка после последнего капитального ремонта транспортного средства или агрегатов (км. пробега, часов)	

Характеристика агрегатов транспортного средства

№ п/п	Наименование агрегата, узла, детали согласно комплектации	Годен для дальнейшего использования (Да/Нет/Отсутствует)	Подлежит восстановлению	Обнаруженные дефекты, повреждения, неисправности
1	<i>Двигатель</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>Частично разукomплектован.</i>
2	<i>Коробка переключения передач</i>	<i>Да</i>	<i>Да</i>	
3	<i>Задний мост</i>	<i>Да</i>	<i>Да</i>	<i>Течь масла через уплотнения.</i>
4	<i>Передний подвеска</i>	<i>нет</i>	<i>Да</i>	<i>Износ шкворней, рулевых наконечников.</i>
5	<i>Рулевой механизм</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>Большой люфт</i>
7	<i>Кузов</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>Сквозная коррозия днища кузова</i>

Перечень капитальных ремонтов и замен основных агрегатов и узлов за период эксплуатации

Основные агрегаты и узлы	Зав. №	Дата капремонта	Дата замены	Зав. № после ремонта (новый или б/у)	Показания спидометра на момент ремонта
<i>Двигатель</i>	<i>421600 B070173</i>	<i>16.07.2018</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>ГБЦ</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>10.10.2018</i>	<i>-</i>	

Комплектность

*Автошины Кама 185/75 R16 в количестве 2 штук, пробег 20900км.
 Автошины Кама 185/75 R16 в количестве 2 штук, пробег 35600км.
 Автошины Кама 185/75 R16 в количестве 2 штук, пробег 61100км.
 Аккумуляторная батарея -НЕТ*

Состояние транспортного средства


Не на ходу,

Выводы и предложения комиссии:

Автомобиль 27471-0000010-10 гос. номер Н 812 ТУ 72 непригоден для дальнейшей эксплуатации по причине физического износа, восстановление экономически нецелесообразно. Данный автомобиль подлежит реализации по рыночной стоимости, в случае невозможности - списанию с последующей разборкой и выбраковкой узлов и деталей.

Председатель комиссии:

Заместитель директора по логистике

(подпись) 

Емельяненко В.Н.

Члены комиссии:

Руководитель отдела транспортного обеспечения

(подпись) 

Руденко В.В.

Руководитель группы транспортного обеспечения

(подпись) 

Хитров В.В.

Руководитель группы учета имущества

(подпись) 

Леонова А.Ю.

Руководитель группы почтовой и экономической безопасности

(подпись) 

Известкин Е.А.