


**Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
(БУ «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской
помощи»)**

Утверждаю
Главный врач
БУ «Сургутская городская клиническая
станция скорой медицинской помощи»
Ершов Владимир Иванович

 « 22 » 07 2020 год.

АКТ
Осмotra технического состояния автомобиля

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе

Председатель комиссии Заместитель руководителя медицинской организации по хозяйственным вопросам – Подсвилов В.С.

Члены комиссии Начальник технического отдела – Ершов Н.В.;

Инженер по БДД – Ануфриев А.И.;
Контролер ТС АМТС – Салманов Ф.М.

Произвели осмотр автомобиля скорой медицинской помощи:

Государственный номер	X 323 BA 186
Идентификационный номер (VIN)	Z7C2250B0C0000241
Марка, модель ТС	ЛУИДОР 2250B0
Год изготовления	2012
Пробег	245 497 км.

В ходе осмотра были выявлены следующие внешние дефекты:

1. Имеются следы коррозии по левому борту снизу автомобиля;
2. Имеются следы коррозии заднего бампера, повреждение заднего бампера;
3. Имеются следы коррозии по правому борту снизу автомобиля;
4. Наличие сколов на капоте;

