

АКТ № 3 (осмотра)

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» СПМЭС
СМиТ
г. Н. Тагил, ул. Серебрянский тракт

« 10 » июня 2021г.

1. Автомехаником Н. Тагильского УМиТ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Свердловское ПМЭС произведен осмотр актива прицеп ПТС-2 66 СВ 6644:
 - инвентарный номер 0603-2-14-01202;
 - государственный регистрационный знак: 66 СВ 6644;
 - год выпуска: 1989;
 - двигатель №:
 - заводской № машины (рамы):
 - основной ведущий мост №: отсутствует;
 - наработка с начала эксплуатации составляет: 10639 км;
 - паспорт самоходной машины: АА 809277;
 - свидетельство о регистрации: ВН 582932.
2. В результате осмотра трактора выявлены следующие неисправности:
 - рама ослаблена наличием коррозии, трещин, нарушена геометрия, результат: повышенный износ автошин вследствие нарушения соосности элементов подвески);
 - требуется замена деревянного пола и обшивки бортов;
 - требуется замена шин – продольные трещины;
 - требуется замена электропроводки.
3. Причина списания – физический и моральный износ.

Автомеханик Н. Тагильского УМиТ


Глушаченко А.А.