

Приложение № 1
к Регламенту реализации
и списания транспортных средств АО «Почта
России»

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Наименование должности

Ринчинов Б.Ч.

подпись

Ф.И.О.

« »

20 г.

УФПС Республики Бурятия

Наименование организации

АО «Почта России»

АКТ

технического состояния транспортного средства

№ 5 от «01» июля 2021г.

Комиссия, созданная приказом от 14.05.2021 № 63-р,
«01» июля 2021г. произвела осмотр

Автомобилья ИЖ 27175-036
автомобилья. прицепа, полуприцепа марка модель

инвентарный номер 1000011004019 гос. номер О 468 ЕС 03

Паспорт транспортного средства (самоходной машины) 18 МН № 122672

Идентификационный номер (VIN) XWK27175070017477

№ двигателя 21067, 8614560 № шасси(рамы) отсутствует

№ кузова (кабины) XWK27175070017477

Первоначальная стоимость транспортного средства – 2000,0 руб.,

сумма амортизации – 0,00 руб.,

остаточная стоимость -- 2000,0 руб.

В результате осмотра и ознакомления с документами (паспорт, формуляр),
эксплуатационной и бухгалтерской документацией Комиссия установила:

Технико-эксплуатационные показатели транспортного средства

1. Год выпуска	2007
2 Дата ввода в эксплуатацию в УФПС Республики Бурятия Наименование филиала	25.07.2007

¹ Филиал, СП, АУ Общества.

3. Общая наработка с начала эксплуатации (км пробега, часов)	249928
4. Установленный в АО «Почта России» амортизационный срок эксплуатации(месяцев)	
5. Даты проведения капитальных ремонтов и модернизации транспортного средства или агрегатов	
6. Нарботка после последнего капитального ремонта транспортного средства или агрегатов (км пробега, часов)	

Характеристика агрегатов транспортного средства

№ п/п	Наименование агрегата, узла, детали согласно заводской комплектации	Годен для дальнейшего использования (Да/Нет/Отсутствует)	Подлежит восстановлению	Обнаруженные дефекты, повреждения, неисправности
1	Двигатель	да	да	Работает с перебоями, течь масла
2	Коробка	нет	да	Самовыключение 1 передачи, течь
3	Задний мост	да	да	Течь масла
4	Передняя подвеска	нет	да	Люфт в рычагах
5	Рулевой механизм	нет	да	Люфт рулевых тяг.
6	Кузов	да	да	Трещины, вмятины

Перечень капитальных ремонтов и замен основных агрегатов и узлов за период эксплуатации

Основные агрегаты и узлы	Зав. №	Дата капремонта	Дата замены	Зав. № после ремонта (новый или б/у)	Показания спидометра на момент ремонта

Комплектность

Автошины Viatti Brina V521 175/70R13 в количестве 4 штук, пробег 29671 км.

Аккумуляторные батареи 6СТ60 в количестве 1 шт. 2018 года выпуска.

(шины: штук, модель и пробег, запасное колесо есть/нет АКБ- год выпуска, аптечка, дополнительное оборудование)

Состояние транспортного средства

На ходу

(на ходу/не на ходу, аварийное (битое), после пожара, дефекты салона и т.п.)

Выводы и предложения комиссии (обоснование целесообразности вывода транспортного средства из эксплуатации):

Автомобиль ИЖ 27175-036 гос. номер О 468 ЕС 03 непригоден для дальнейшей эксплуатации по причине физического износа, восстановление экономически нецелесообразно. Данный автомобиль предлагается для

реализации по рыночной стоимости определенной независимой экспертизой, а в случае невозможности реализации списанию.

Председатель комиссии:

заместитель директора по логистике

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Б.А. Этагоров

Члены комиссии:

заместитель начальника по эксплуатации

(должность, подпись, Ф.И.О.)

А.Э. Дондоков

ведущий специалист группы управления
транспортом

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Е.В. Толстихина

ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского
и налогового учета

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Н.Н. Мосорова

руководитель группы почтовой и
экономической безопасности

(должность, подпись, Ф.И.О.)

О.В. Сахнова