

Приложение № 1  
к Регламенту реализации  
и списания транспортных средств АО «Почта  
России»

**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор**

Наименование должности

Ринчинов Б.Ч.

подпись

Ф.И.О.

« »

20 г.

**УФПС Республики Бурятия**

Наименование организации

**АО «Почта России»**

**АКТ**

**технического состояния транспортного средства**

№    12    от «06» июля 2021г.

Комиссия, созданная приказом от 14.05.2021 № 63-р,  
«01» июля 2021г. произвела осмотр

Автомобиль УАЗ 39099  
автомобиля, прицепа, полуприцепа марка модель

инвентарный номер 1000311005200 гос. номер А 688 ЕС 03

Паспорт транспортного средства (самоходной машины) 73 МЕ № 397723

Идентификационный номер (VIN) ХТТ39099060470356

№ двигателя 421800 \* 60500806 № шасси(рамы) 37410060491629

№ кузова (кабины) 39090060211502

Первоначальная стоимость транспортного средства – 2000,0 руб.,

сумма амортизации – 0,00 руб.,

остаточная стоимость -- 2000,0 руб.

В результате осмотра и ознакомления с документами (паспорт, формуляр),  
эксплуатационной и бухгалтерской документацией Комиссия установила:

**Технико-эксплуатационные показатели транспортного средства**

1. Год выпуска	2006
2 Дата ввода в эксплуатацию в УФПС Республики Бурятия Наименование филиала	13.10.2006

1 Филиал, СП. АУ Общества.

3. Общая наработка с начала эксплуатации (км пробега, часов)	569420
4. Установленный в АО «Почта России» амортизационный срок эксплуатации(месяцев)	
5. Даты проведения капитальных ремонтов и модернизации транспортного средства или агрегатов	
6. Нарботка после последнего капитального ремонта транспортного средства или агрегатов (км пробега, часов)	

### Характеристика агрегатов транспортного средства

№ п/п	Наименование агрегата, узла, детали согласно заводской комплектации	Годен для дальнейшего использования (Да/Нет/Отсутствует)	Подлежит восстановлению	Обнаруженные дефекты, повреждения, неисправности
1	Двигатель	да	да	Работает с перебоями, течь масла
2	Коробка	да	да	Самовыключение 2 передачи
3	Задний мост	да	да	Течь масла
4	Передний мост	да	да	Посторонние шумы
5	Рулевой механизм	нет	да	Люфт рулевых тяг.
6	Кузов	да	да	Сквозная коррозия, замок водительской двери не исправен

### Перечень капитальных ремонтов и замен основных агрегатов и узлов за период эксплуатации

Основные агрегаты и узлы	Зав. №	Дата капремонта	Дата замены	Зав. № после ремонта (новый или б/у)	Показания спидометра на момент ремонта

### Комплектность

Автошины И 502 225/85 R15 в количестве 4 штук, пробег 39681 км.

Аккумуляторные батареи 6СТ60 в количестве 1 шт. 2016 года выпуска.

(шины - штук, модель и пробег, запасное колесо есть/нет АКБ- год выпуска, аптечка, дополнительное оборудование)

### Состояние транспортного средства




На ходу

(на ходу/не на ходу, аварийное (битое), после пожара, дефекты салона и т.п.)

### Выводы и предложения комиссии (обоснование целесообразности вывода транспортного средства из эксплуатации):

Автомобиль УАЗ гос. номер А 688 ЕС 03 непригоден для дальнейшей эксплуатации по причине физического износа, восстановление

экономически нецелесообразно. Данный автомобиль предлагается для реализации по рыночной стоимости определенной независимой экспертизой, а в случае невозможности реализации списанию.

Председатель комиссии: заместитель директора по логистике	 (должность, подпись, Ф.И.О.)	Б.А. Этагоров
Члены комиссии: заместитель начальника по эксплуатации	 (должность, подпись, Ф.И.О.)	А.Э. Донников
ведущий специалист группы управления транспортом	 (должность, подпись, Ф.И.О.)	Е.В. Толстихина
ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского и налогового учета	 (должность, подпись, Ф.И.О.)	Н.Н. Мосорова
руководитель группы почтовой и экономической безопасности	 (должность, подпись, Ф.И.О.)	О.В. Сахнова