


УТВЕРЖДАЮ

Директор УФПС КО

Наименование должности



К.Н. Мазуров

подпись

Ф.И.О.

«19» 05 2021г.

УФПС Кемеровской области

Наименование организации

АО «Почта России»

АКТ

технического состояния транспортного средства

№ 13 от «17» мая 2021 г.

Комиссия, созданная распоряжением от 28 апреля 2021 г. № 34-р.
«17» мая 2021 г. произвела осмотр

автомобиля УАЗ 396259
автомобиля, прицепа, полуприцепа марка модель

инвентарный номер 02701400013323 гос. номер Р988 РО 42

Паспорт транспортного средства (самоходной машины) 73 МЕ № 396594

Идентификационный номер (VIN) ХТТ39625960471169

№ двигателя 60600036 № шасси(рамы) 37410060492442

№ кузова (кабины) 37410060211950

Первоначальная стоимость транспортного средства – 2000,00 руб.,

сумма амортизации – _____ руб.,

остаточная стоимость – 2000,00 руб.

В результате осмотра и ознакомления с документами (паспорт, формуляр), эксплуатационной и бухгалтерской документацией Комиссия установила:

Технико-эксплуатационные показатели транспортного средства

1. Год выпуска	2006
2 Дата ввода в эксплуатацию в УФПС <u>Кемеровской области</u> Наименование филиала	21.06.2006
3. Общая наработка с начала эксплуатации (км пробега, часов)	130 915
4. Установленный в АО «Почта России» амортизационный срок эксплуатации(месяцев)	
5. Даты проведения капитальных ремонтов и модернизации транспортного средства или агрегатов	
6. Нарботка после последнего капитального ремонта транспортного средства или агрегатов (км пробега, часов)	

Характеристика агрегатов транспортного средства

№ п/п	Наименование агрегата, узла, детали согласно заводской комплектации	Годен для дальнейшего использования (Да/Нет/Отсутствует)	Подлежит восстановлению	Обнаруженные дефекты, повреждения, неисправности
1.	Двигатель № 60600036	нет	нет	Треск, стук.
2.	Коробка передач	нет	нет	Повышенный шум при работе КПП, затруднено включение.
3.	Карданная передача	нет	нет	Износ шлицевого соединения карданного вала.
4.	Задний мост	нет	нет	Износ посадочных мест подшипников редуктора.
5.	Передняя ось	нет	нет	Износ цапф, ступиц колёс, тормозных барабанов, редуктора.
6.	Рулевое управление	нет	нет	Износ вала сошки, червяка, износ посадочных гнёзд подшипников, рулевой механизм не поддаётся регулировке.
7.	Кузов № 37410060211950	нет	нет	Деформация и коррозия дверей, порога, пола кузова, крыльев.

Перечень капитальных ремонтов и замен основных агрегатов и узлов за период эксплуатации

Основные агрегаты и узлы	Зав. №	Дата капремонта	Дата замены	Зав. № после ремонта (новый или б/у)	Показания спидометра на момент ремонта
Двигатель					
КПП					
Задний мост					

Комплектность

1. Шины: 4 шт., модель - КАМА, пробег – 36 000 км.;

2. Запасное колесо: 1 шт. ;

3. АКБ - отсутствует;

4. Аптечка: отсутствует;

5. Дополнительное оборудование: отсутствует.

(шины: штук, модель и пробег; запасное колесо есть/нет АКБ- год выпуска, аптечка, дополнительное оборудование)

Состояние транспортного средства

Автомобиль не на ходу.

(на ходу/не на ходу, аварийное (битое), после пожара, дефекты салона и т.п.)

Выводы и предложения комиссии (обоснование целесообразности вывода транспортного средства из эксплуатации):

Автомобиль подлежит замене, в рамках программы Правительства РФ по обновлению автопарка.

Председатель комиссии:
Заместитель директора по логистике



В.В. Титов

(подпись)

Члены комиссии:

Руководитель отдела управления транспортом



А.А. Панфилов

(подпись)


Руководитель группы учета имущества



Н.А. Басалаева

(подпись)

Гл. спец. группы почт. и экон. безопасности



И.Е. Дубровский

(подпись)

Вед. спец. группы транспортного обеспечения



Н.П. Лютенко

(подпись)