

УТВЕРЖДАЮ
Директор УФПС
Смоленской области
АО «Почта России»

М.А. Козловский
Ф.И.О.

подпись

«24» июня 2021 г.

АКТ № 14
технического состояния транспортного средства

Комиссия, назначенная приказом от «16» марта 2021 г. № 24-па

произвела осмотр Автомобилia УАЗ 3741
автомобилia, прицепа, полуприцепа марка модель

инвентарный номер 1601203043 Гос. номер О272КР67

Паспорт транспортного средства (самоходной машины) 73 МЕ № 398080

Идентификационный номер (VIN) ХТТ37410060470750

№ двигателя 41780В*60504638 № шасси(рамы) 37410060492023

№ кузова (кабины) 37410060211718

Первоначальная стоимость транспортного средства –

2 500 руб.,

сумма амортизации - - руб.,

остаточная стоимость- 2 500 руб.

В результате осмотра и ознакомления с документами (паспорт, формуляр), эксплуатационной и бухгалтерской документации комиссия установила:

Технико – эксплуатационные показатели транспортного средства

1. Год выпуска	2006
2 Дата ввода в эксплуатацию в УФПС Смоленской области АО «Почта России»	01.10.2019
3. Общая наработка с начала эксплуатации (км.)	408 230
4. Установленный в АО «Почта России» амортизационный срок эксплуатации (месяцев)	-
5. Даты проведения капитальных ремонтов и модернизации транспортного средства или агрегатов	-
6. Нароботка после последнего капитального ремонта транспортного средства или агрегатов (км. пробега, часов)	-

Характеристика агрегатов транспортного средства

№ п/п	Наименование агрегата	Годен для дальнейшего использования	Подлежит восстановлению	Обнаруженные дефекты
1	Двигатель	Нет	Нет	Износ постелей коленчатого вала.
2	КПП	Нет	Нет	Повышенный шум (треск) КПП износ посадочных мест подшипников.
3	Рулевой механизм	Нет	Нет	Износ червячной пары (не регулируется)
4	Задний мост	Нет	Нет	Прослабленные посадочные места подшипников ступицы колеса. Шум редуктора главной пары.
5	Передний мост (балка)	Нет	Нет	Прослабление посадочного места шкворня.
6	Рама	Нет	Нет	Сквозная коррозия поперечин рамы, трещины в местах крепления рессор.
7	Кузов (кабина)	нет	Нет	Сквозная коррозия лонжеронов и днища кузова.

Перечень капитальных ремонтов и замен основных агрегатов и узлов за период эксплуатации

Основные агрегаты и узлы	Зав. №	Дата капремонта	Дата замены	Зав. № после ремонта (новый или б/у)	Показания спидометра на момент ремонта

Комплектность

*Автомобили 225/75R16 в количестве 4 штук, пробег 78 000 км.
Аккумуляторная батарея 6СТ60 2017 года выпуска.*

Выводы и предложения комиссии:

Автомобиль УАЗ 3741 Гос. номер О272КР67 непригоден для дальнейшей эксплуатации по причине физического износа, восстановление экономически нецелесообразно. Данный автомобиль подлежит реализации по рыночной стоимости, в случае невозможности - списанию с последующей разборкой и выбраковкой узлов и деталей.

Председатель комиссии:

Заместитель директора по логистике

(должность, подпись, фамилия)

А.С. Марченкова

Члены комиссии:

Главный специалист по ТО

(должность, подпись, фамилия)

С.В. Нелидов

Заместитель Начальника АТП

(должность, подпись, фамилия)

В.А. Доблер

Главный специалист

(должность, подпись, фамилия)

Д.О. Романов

Ведущий бухгалтер АТП

(должность, подпись, фамилия)

Л.Н. Забурдаева