

УТВЕРЖДАЮ  
Директор УФПС  
Смоленской области  
АО «Почта России»  
М.А. Козловский  
Ф.И.О.

подпись

«24» июня 2021 г.

**АКТ № 10**  
**технического состояния транспортного средства**

Комиссия, назначенная приказом от «16» марта 2021 г. № 24-па

произвела осмотр Автомобиля УАЗ 3741  
автомобиля, прицепа, полуприцепа марка модель

инвентарный номер 201203034 Гос. номер О282КР67

Паспорт транспортного средства (самоходной машины) 73 МЕ № 398099

Идентификационный номер (VIN) ХТТ37410060470725

№ двигателя 41780В\*60504632 № шасси(рамы) 37410060491998.

№ кузова (кабины) 37410060211705

Первоначальная стоимость транспортного средства –  
2 500 руб.,

сумма амортизации - - руб.,

остаточная стоимость- 2 500 руб.

В результате осмотра и ознакомления с документами (паспорт, формуляр), эксплуатационной и бухгалтерской документации комиссия установила:

**Технико – эксплуатационные показатели транспортного средства**

1. Год выпуска	2006
2 Дата ввода в эксплуатацию в УФПС Смоленской области АО «Почта России»	01.10.2019
3. Общая наработка с начала эксплуатации (км.)	346 230
4. Установленный в АО «Почта России» амортизационный срок эксплуатации (месяцев)	-
5. Даты проведения капитальных ремонтов и модернизации транспортного средства или агрегатов	-
6. Нарботка после последнего капитального ремонта транспортного средства или агрегатов (км. пробега, часов)	-

## Характеристика агрегатов транспортного средства

№ п/п	Наименование агрегата	Годеи для дальнейшего использования	Подлежит восстановлению	Обнаруженные дефекты
1	Двигатель	Нет	Нет	Износ постелей коленчатого вала.
2	КПП	Нет	Нет	КПП и РК отсутствуют
3	Рулевой механизм	Нет	Нет	Износ червячной пары (не регулируется)
4	Задний мост	Нет	Нет	Прослабленные посадочные места подшипников ступицы колеса. Шум редуктора главной пары.
5	Передний мост (балка)	Нет	Нет	Прослабление посадочного места шкворня.
6	Рама	Нет	Нет	Сквозная коррозия поперечин рамы, трещины в местах крепления рессор.
7	Кузов (кабина)	нет	Нет	Сквозная коррозия лонжеронов и днища кузова.

### Перечень капитальных ремонтов и замен основных агрегатов и узлов за период эксплуатации

Основные агрегаты и узлы	Зав. №	Дата капремонта	Дата замены	Зав. № после ремонта (новый или б/у)	Показания спидометра на момент ремонта

### Комплектность

*Автошины 225/75R16 в количестве 4 штук, пробег 73 000 км.  
Аккумуляторная батарея 6СТ60 2016 года выпуска.*

### Выводы и предложения комиссии:

*Автомобиль УАЗ 374195 Гос. номер О282КР67 непригоден для дальнейшей эксплуатации по причине физического износа, восстановление экономически нецелесообразно. Данный автомобиль подлежит реализации по рыночной стоимости, в случае невозможности - списанию с последующей разборкой и выбраковкой узлов и деталей.*

**Председатель комиссии:**

*Заместитель директора по логистике*

(должность, подпись, фамилия)

*А.С. Марченкова*

**Члены комиссии:**

*Главный специалист по ТО*

(должность, подпись, фамилия)

*С.В. Нелидов*

*Заместитель Начальника АТП*

(должность, подпись, фамилия)

*В.А. Доблер*

*Главный специалист*

(должность, подпись, фамилия)

*Д.О. Романов*

*Ведущий бухгалтер АТП*

(должность, подпись, фамилия)

*Л.Н. Забурдаева*