

УТВЕРЖДАЮ
Директор УФПС
Смоленской области
АО «Почта России»
М.А. Козловский
Ф.И.О.

подпись

«24» июня 2021 г.

АКТ № 8
технического состояния транспортного средства

Комиссия, назначенная приказом от «16» марта 2021 г. № 24-па

произвела осмотр Автомобиля УАЗ 374195
автомобиля, прицепа, полуприцепа марка модель

инвентарный номер 110.0000002 Гос. номер У889НК67

Паспорт транспортного средства (самоходной машины) 73 МУ № 463464

Идентификационный номер (VIN) ХТТ374195А0487894

№ двигателя 409100*93033959 № шасси(рамы) 374100А0409187

№ кузова (кабины) 37410090209469

Первоначальная стоимость транспортного средства –
3 000 руб.,

сумма амортизации - 3 000 руб.,

остаточная стоимость- 0,01 руб.

В результате осмотра и ознакомления с документами (паспорт, формуляр), эксплуатационной и бухгалтерской документации комиссия установила:

Технико – эксплуатационные показатели транспортного средства

1. Год выпуска	2010
2 Дата ввода в эксплуатацию в УФПС Смоленской области АО «Почта России»	01.10.2019
3. Общая наработка с начала эксплуатации (км.)	246 230
4. Установленный в АО «Почта России» амортизационный срок эксплуатации (месяцев)	49
5. Даты проведения капитальных ремонтов и модернизации транспортного средства или агрегатов	-
6. Нарботка после последнего капитального ремонта транспортного средства или агрегатов (км. пробега, часов)	-

Характеристика агрегатов транспортного средства

№ п/п	Наименование агрегата	Годен для дальнейшего использования	Подлежит восстановлению	Обнаруженные дефекты
1	Двигатель	Нет	Нет	Износ постелей коленчатого вала.
2	КПП	Нет	Нет	Повышенный шум (треск) КПП износ посадочных мест подшипников.
3	Рулевой механизм	Нет	Нет	Износ червячной пары (не регулируется)
4	Задний мост	Нет	Нет	Прослабленные посадочные места подшипников ступицы колеса. Шум редуктора главной пары.
5	Передний мост (балка)	Нет	Нет	Прослабление посадочного места шкворня.
6	Рама	Нет	Нет	Сквозная коррозия поперечин рамы, трещины в местах крепления рессор.
7	Кузов (кабина)	нет	Нет	Сквозная коррозия лонжеронов и днища кузова.

Перечень капитальных ремонтов и замен основных агрегатов и узлов за период эксплуатации

Основные агрегаты и узлы	Зав. №	Дата капремонта	Дата замены	Зав. № после ремонта (новый или б/у)	Показания спидометра на момент ремонта

Комплектность

Автомобили УАЗ 225/75R16 в количестве 4 штук, пробег 73 000 км.

Аккумуляторная батарея 6СТ60 2016 года выпуска.

Выводы и предложения комиссии:

Автомобиль УАЗ 374195 Гос. номер У889НК67 непригоден для дальнейшей эксплуатации по причине физического износа, восстановление экономически нецелесообразно. Данный автомобиль подлежит реализации по рыночной стоимости, в случае невозможности - списанию с последующей разборкой и выбраковкой узлов и деталей.

Председатель комиссии:

Заместитель директора по логистике

(должность, подпись, фамилия)

А.С. Марченкова

Члены комиссии:

Главный специалист по ТО

(должность, подпись, фамилия)

С.В. Нелидов

Заместитель Начальника АТП

(должность, подпись, фамилия)

В.А. Доблер

Главный специалист

(должность, подпись, фамилия)

Д.О. Романов

Ведущий бухгалтер АТП

(должность, подпись, фамилия)

Л.Н. Забурдаева