

Управление
федеральной почтовой связи
Рязанской области

УТВЕРЖДАЮ
Директор УФПС Рязанской
области


О.В. Прошкин

“16” июля 2021 г.

АКТ - 42
технического состояния транспортного средства

Комиссия, назначенная приказом от 25 февраля 2021 года № 17-р
произвела осмотр _____ автомобиля _____ УАЗ _____ 396255
автомобиля, прицепа, полуприцепа, с/м _____ марка _____ модель _____

Инвентарный номер _____ 05302111015549 _____ Гос. № _____ Т 578 ОЕ62
Паспорт транспортного средства (самоходной машины) _____ 73 МУ 461986
Идентификационный номер (VIN) _____ ХТТ396255А0487796
Двигатель № _____ 93033776 _____ Шасси (рама) № _____ 374100А0409089
Кузов (кабина) № _____ 39620090209406 _____

Первоначальная стоимость транспортного средства, руб. - _____ 0,00
сумма амортизации, руб. - _____ 0,00
остаточная стоимость, руб. - _____ 0,00

В результате осмотра и ознакомления с документами (паспорт, формуляр),
эксплуатационно-ремонтной и бухгалтерской документации комиссия
установила:

Технико-эксплуатационные показатели автотранспортного средства

1. Год выпуска	2010
2. Дата ввода в эксплуатацию в УФС Рязанской области	22.04.10
3. Общая наработка с начала эксплуатации (км пробега, часов)	349703
4. Установленный амортизационный срок эксплуатации (месяцев)	1
5. Даты проведения капитальных ремонтов и модернизации транспортного средства или агрегатов	15.03.2019
6. Нарботка после последнего капитального ремонта транспортного средства или агрегатов (км пробега, часов)	123917

Характеристика агрегатов транспортного средства

№ п/п	Наименование агрегата	Годен для дальнейшего использования	Подлежит восстановлению	Обнаруженные дефекты
1	Двигатель	нет	нет	Двигатель заклинил, трещина блока цилиндров.
2	Коробка переключения передач	нет	нет	Посторонние шумы и стуки при работе, затруднено включение передач, течь масла через уплотнения.
3	Мост передний	нет	нет	Дефекты резьбовых соединений, посторонние шумы и стуки при работе.
4	Мост задний	нет	нет	Дефекты резьбовых соединений, посторонние шумы и стуки при работе..
5	Рулевой механизм	нет	нет	Механизм не поддается регулировке.
6	Кузов	нет	да	Деформация и сквозная коррозия деталей

Перечень капитальных ремонтов и замен основных агрегатов и узлов

Основные агрегаты и узлы	Заводской номер	Дата капремонта	Дата замены	Заводской № после ремонта (новый или б/у)	Показания спидометра на момент ремонта
Двигатель	93033776	15.03.2019			225786

Комплектность

Автошины Кама, К-218, 225/75R16С -4 шт., пробег – 84301км, Кама, К-218, 225/75R16С -1 шт., пробег – 69318км

АКБ 6СТ-60, 26.11.2017 г.

(Шины: штук, модель и пробег; АКБ- год вып.)

Выводы и предложения комиссии:

Автомобиль УАЗ-396255 государственный регистрационный знак Т578ОЕ62 не пригоден для дальнейшей эксплуатации по причине физического износа, восстановление экономически нецелесообразно. Данный автомобиль подлежит реализации по рыночной стоимости, в случае невозможности – списанию с последующей разборкой и выбраковкой узлов и деталей.

Председатель комиссии: Заместитель директора _____  Е.Н. Лучина
(подпись)

Члены комиссии:

Заместитель директора _____  С.С. Копьёва
(подпись)

Руководитель отдела безопасности _____  С.Н. Колунтаев
(подпись)

Ведущий бухгалтер _____

 Т.А. Бабанова

Главный специалист группы
управления транспортом

(подпись) 

С.А. Устьян

Ведущий специалист группы
транспортного обеспечения

(подпись) 


И.В. Маврин

Начальник АТП

(подпись) 

В.А. Петросян

Заместитель начальника АТП

(подпись) 

И.Н. Миронов