

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

БУ «Нижневартовский
дом-интернат»

С.Г.Прокопьева

_____ октября _____ 2020г.



АКТ

Мы, нижеподписавшаяся комиссия, утвержденная приказом от 09.01.2020 г. № 42 в составе:

председатель - заместитель директора О.А.Урядкина,
члены комиссии:

специалист по противопожарной профилактике Е.И.Шевелева,

старшая медсестра П.В.Сенников,

специалист по кадрам Е.В.Крутицкая,

составили настоящий акт осмотра автотранспортного средства ГАЗ 3221132 2008 года выпуска. Марка 38405-10 (VIN X9L38405180000232).

При осмотре транспортного средства обнаружены:

- внешние дефекты: автомобиль имеет многочисленные следы коррозии металла по кузову, а именно задняя нижняя часть автомобиля, задний бампер, боковая дверь салона автомобиля. Возможны скрытые дефекты.

- требуется замена сцепления.

Транспортное средство – имеет подъемник гидравлический автомобильный для инвалидов кресел. Есть износ автошин. Имеется комплект зимней резины (с износом).

Заместитель директора _____ О.А.Урядкина

Специалист по ПП _____ Е.И.Шевелева

Старшая медсестра _____ П.В.Сенников

Специалист по кадрам _____ Е.В.Крутицкая