


УТВЕРЖДАЮ:




АКТ


Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе заместителя директора Л.Н. Афанасьевой, заведующего хозяйством А.С. Демчука, заведующего складом М.Р. Караваевой, водителя автомобиля С.А. Шпоки составили настоящий акт осмотра транспортного средства ШЕВРОЛЕ NIVA (2008 год выпуска, идентификационный номер (VIN) X9L21230080257458) о нижеследующем:


При осмотре транспортного средства обнаружены:

1. Идентификационные номера VIN, двигателя, кузова и цвет соответствуют записям в регистрационных документах на автотранспортное средство.
2. Состояние автотранспортного средства - предельное.
3. Днище кузова, пороги, боковины, капот и двери - имеют следы сквозной коррозии. Требуется замена и окраска.
4. Панель крыши и дверь задка - имеют вмятины и следы коррозии. Требуется ремонт и окраска.
5. Двигатель - наблюдается предельный износ. Требуется капремонт/замена.

Заместитель директора  Л.Н. Афанасьева
(подпись)

Заведующий хозяйством  А.С. Демчук
(подпись)

Заведующий складом  М.Р. Караваева
(подпись)

Водитель автомобиля  С.А. Шпока
(подпись)