

АО «Почта России»
(Наименование организации)

УФПС ХМАО-Югра
(Филиал, СП)

Дефектная ведомость

«30» июля 2021 г.

Автомобиль ГАЗ 27901 гос. номер У 927 ТН 86

(трактор, самоходное ТС) марка, модель

VIN X5J27901D60002864

№ п/п	Содержание факта хозяйственной жизни (обнаруженные дефекты, отсутствующие, неисправные или поврежденные узлы и детали)**
1	В ДВС износ БЦ, пониженное давление в системе смазки, течь масла через уплотнения
2	КПП: самовыключение передач, течь масла через уплотнения
3	Задний мост: повышенный шум при работе, течь масла через уплотнения
4	Рулевой механизм: повышенный износ, редуктор не поддается регулировке
5	Сквозная коррозия кузова
6	Передний мост: разбитые посадочные гнезда шкворневых пальцев.

Состояние автомобиля: на ходу

Состав Комиссии:

Председатель комиссии:

Заместитель директора по логистике

(должность, подпись, фамилия)

В.О. Томенко

Члены комиссии:

Начальник АТП

(должность, подпись, фамилия)

Д.В. Поспелов

Руководитель группы транспортного обеспечения

(должность, подпись, фамилия)

В.А. Жирнов

Руководитель группы учета имущества

(должность, подпись, фамилия)

Н.К. Колпина

Начальник транспортного участка

(должность, подпись, фамилия)

В.Г. Дуца