

УТВЕРЖДАЮ  
Директор УФПС  
Тюменской области -  
филиала АО «Почта России»  
С.А. Симайченков  
подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

«10» 09 2021 г.

МП

**АКТ**  
**технического состояния транспортного средства**  
**№ 01509-21 от 08.09.2021г.**

Комиссия, назначенная распоряжением от «01» сентября 2021 года № 54-р

произвела осмотр Автомобиль АФ 47415S  
автомобиль, прицепа, полуприцеп марка модель

инвентарный номер 06802111004548 Гос. номер К 988 ТВ 72

Паспорт транспортного средства (самоходной машины) 62 МО 098684

Идентификационный номер (VIN) X9H47415S80000007

№ двигателя 69505659 № шасси(рамы) – XTC43080381157114

№ кузова (кабины) – 2094051

Первоначальная стоимость транспортного средства – 0,01 руб.,

сумма амортизации - 0,00 руб.,

остаточная стоимость- 0,01 руб.

В результате осмотра и ознакомления с документами (паспорт, формуляр), эксплуатационной и бухгалтерской документации комиссия установила:

**Технико – эксплуатационные показатели транспортного средства**

1. Год выпуска	2008
2 Дата ввода в эксплуатацию в УФПС Тюменской области - филиале АО «Почта России»	30.09.2019
3. Общая наработка с начала эксплуатации (км.)	1284000
4. Установленный в АО «Почта России» амортизационный срок эксплуатации (месяцев)	0
5. Даты проведения капитальных ремонтов и модернизации транспортного средства или агрегатов	
6. Нарботка после последнего капитального ремонта транспортного средства или агрегатов (км. пробега, часов)	

## Характеристика агрегатов транспортного средства

№ п/п	Наименование агрегата, узла, детали согласно комплектации	Годен для дальнейшего использования (Да/Нет/Отсутствует)	Подлежит восстановлению	Обнаруженные дефекты, повреждения, неисправности
1	<i>Двигатель</i>	<i>Нет</i>	<i>ДА</i>	<i>Требуется кап. ремонт Частично разукomплектован. Нет стартера, генератора</i>
2	<i>Коробка переключения передач</i>	<i>Да</i>	<i>Да</i>	
3	<i>Задний мост</i>	<i>Нет</i>	<i>Нет</i>	<i>Требуется замена редуктора</i>
4	<i>Передний подвеска</i>	<i>нет</i>	<i>Да</i>	<i>Требуется кап. ремонт</i>
5	<i>Рулевой механизм</i>	<i>Да</i>	<i>Да</i>	<i>Увеличен люфт.</i>
7	<i>Кузов</i>	<i>нет</i>	<i>Да</i>	<i>Коррозия кабины</i>

## Перечень капитальных ремонтов и замен основных агрегатов и узлов за период эксплуатации

Основные агрегаты и узлы	Зав. №	Дата капремонта	Дата замены	Зав. № после ремонта (новый или б/у)	Показания спидометра на момент ремонта
			-	-	

## Комплектность

*Автомобили Matador 245705 R19,5 в количестве 6 штук, пробег 283400км. Аккумуляторная батарея 6СТ-190 -2шт. выданы 22.09.2019*

## Состояние транспортного средства

*Не на ходу.*

### **Выводы и предложения комиссии:**

Автомобиль АФ 47415S гос. номер К 988 ТВ 72 непригоден для дальнейшей эксплуатации по причине физического износа, восстановление экономически нецелесообразно. Данный автомобиль подлежит реализации по рыночной стоимости, в случае невозможности - списанию с последующей разборкой и выбраковкой узлов и деталей.

**Председатель комиссии:**

Заместитель директора по логистике




(подпись)

Докина С.А.

**Члены комиссии:**

Руководитель отдела транспортного обеспечения



(подпись)

Руденко В.В.


Руководитель группы транспортного обеспечения



(подпись)

Хитров В.В.

Руководитель группы учета имущества



(подпись)

Леонова А.Ю.

Руководитель группы почтовой и экономической безопасности



(подпись)

Известкин Е.А.