

АТП УФПС
Московской области

№

« 18 » августа 2021 г

УТВЕРЖДАЮ
Директор УФПС
Московской области

 О.А. Плисова

« 18 » августа 2021 г

АКТ

технического состояния транспортного средства

Комиссия, назначенная распоряжением от « 29 » марта 2021 г. № 4-р

произвела осмотр Автомобиля MERCEDES BENZ Sprinter 309 CDI
автомобиля, прицепа, полуприцепа марка модель

инвентарный номер 03902811034481

Гос. номер P 856 HH 150

Паспорт транспортного средства 77 ТО № 574757

№ Идентификационный номер (VIN) WDB9066331S135129

№ двигателя 64699051267840 № шасси(рамы) WDB9066331S135129

№ кузова (кабины) отсутствует

Первоначальная стоимость транспортного средства –

0,01 руб.,

сумма амортизации - 0,00 руб.,

остаточная стоимость - 0,01 руб.

В результате осмотра и ознакомления с документами (паспорт, формуляр), эксплуатационной и бухгалтерской документации комиссия установила:

Технико – эксплуатационные показатели транспортного средства

1. Год выпуска	2007
2 Дата ввода в эксплуатацию в УФПС Московской области - филиале АО «Почта России»	01.10.2019
3. Общая наработка с начала эксплуатации (км.)	434 475

4. Установленный во АО «Почта России» амортизационный срок эксплуатации (месяцев)	
5. Даты проведения капитальных ремонтов и модернизации транспортного средства или агрегатов	-
6. Нарботка после последнего капитального ремонта транспортного средства или агрегатов (км. пробега, часов)	-

Характеристика агрегатов транспортного средства

№ п\п	Наименование агрегата и зав. №	Годен для дальнейшего использования	Подлежит восстановлению	Обнаруженные дефекты
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Двигатель	нет	нет	Двигатель (не заводится): требуется капитальный ремонт
2.	КПП	нет	нет	КПП (гул, плохо включаются передачи)
3.	Передняя подвеска	нет	нет	Подвеска требует капитального ремонта.
4.	Задний мост	нет	нет	-
5.	Кабина	нет	нет	Кузов: сквозная коррозия всех элементов кузова, дверей, днища а/м
6.	Карданная передача	нет	нет	Вибрация при движении
7.	Рама	нет	нет	-
8.	Рулевое управление	нет	нет	Замена (люфт, стук)

Перечень капитальных ремонтов и замен основных агрегатов и узлов за период эксплуатации

Основные агрегаты и узлы	Зав. №	Дата капремонта	Дата замены	Зав. № после ремонта (новый или б/у)	Показания спидометра на момент ремонта

Комплектность

Автомобиль: 235/65R16 Зимние шип., 4 шт. Пробег резины 44 538 км.
Аккумуляторная батарея отсутствует.

Выводы и предложения комиссии:

Автомобиль **MERCEDES BENZ Sprinter 309 CDI** Гос. номер **Р 856 НН 150** непригоден для дальнейшей эксплуатации по причине физического износа, восстановление экономически нецелесообразно. Данный автомобиль подлежит реализации по рыночной стоимости, в случае невозможности - списанию с последующей разборкой и выбраковкой узлов и деталей.

Председатель комиссии:

Заместитель директора по логистике

(должность, подпись, фамилия)


И.С. Иконников

Члены комиссии:

заместитель начальника по эксплуатации
автотранспортного подразделения
(далее – АТП) УФПС Московской области

(должность, подпись, фамилия)


И.В. Лахонин

Начальник ремонтного участка
АТП УФПС Московской области

(должность, подпись, фамилия)


И.В. Мерзликين


Главный специалист отдела
Почтовой безопасности

(должность, подпись, фамилия)


А. Н. Воробьев


Руководитель группы учета имущества
Отдела бухгалтерского и налогового учета
Департамента по экономике и финансам

(должность, подпись, фамилия)


Г.Г. Романенкова

мастер ремонтного участка АТП
УФПС Московской области

(должность, подпись, фамилия)


С.Ф. Чархукян