


АТП УФПС
Московской области

№

« 18 » августа 2021 г

УТВЕРЖДАЮ
Директор УФПС
Московской области

 О.А. Плисова

« 18 » августа 2021 г

АКТ

технического состояния транспортного средства

Комиссия, назначенная распоряжением от « 29 » марта 2021 г. № 4-р

произвела осмотр Автомобиля УАЗ 3962
автомобиля, прицепа, полуприцепа марка модель
инвентарный номер 3902811034360

Гос. номер С 022 ЕН 150

Паспорт транспортного средства 73 ММ № 466299

№ Идентификационный номер (VIN) XTT39625470496327

№ двигателя 70202924 № шасси(рамы) 37410070417646

№ кузова (кабины) 39620070212384

Первоначальная стоимость транспортного средства –
2000 руб.,

сумма амортизации - 2000 руб.,

остаточная стоимость - 0,00 руб.

В результате осмотра и ознакомления с документами (паспорт, формуляр), эксплуатационной и бухгалтерской документации комиссия установила:

Технико – эксплуатационные показатели транспортного средства

1. Год выпуска	2007
2 Дата ввода в эксплуатацию в УФПС Московской области - филиале АО «Почта России»	01.10.2019
3. Общая наработка с начала эксплуатации (км.)	422 634

4. Установленный во АО «Почта России» амортизационный срок эксплуатации (месяцев)	
5. Даты проведения капитальных ремонтов и модернизации транспортного средства или агрегатов	-
6. Нарботка после последнего капитального ремонта транспортного средства или агрегатов (км. пробега, часов)	-

Характеристика агрегатов транспортного средства

№ п/п	Наименование агрегата и зав. №	Годен для дальнейшего использования	Подлежит восстановлению	Обнаруженные дефекты
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Двигатель	нет	нет	Двигатель (плохо заводится): течь из под прокладки ГБЦ, износ поршневой, нет зарядки АКБ, неисправность электропроводки, повышенный расход топлива.
2.	КПП	нет	нет	КПП : плохо включаются передачи, износ сцепления.
3.	Передняя подвеска	нет	нет	Подвеска требует капитального ремонта, замены (шкворни, рулевые наконечники, рулевая рейка и т.д.)
4.	Задний мост	нет	нет	Течь масла
5.	Кабина	нет	нет	Кузов: сквозная коррозия всех элементов кузова, дверей, днища а/м
6.	Карданная передача	нет	нет	вибрация
7.	Рама	нет	нет	-
8.	Рулевое управление	нет	нет	Капитальный ремонт

**Перечень капитальных ремонтов и замен основных агрегатов и узлов
за период эксплуатации**

Основные агрегаты и узлы	Зав. №	Дата капремонта	Дата замены	Зав. № после ремонта (новый или б/у)	Показания спидометра на момент ремонта

Комплектность

Автомшины: 225/75/16, 4 шт. Пробег резины 39 764 км.
Аккумуляторная батарея отсутствует.

Выводы и предложения комиссии:

Автомобиль УАЗ 3962 Гос. номер С 022 ЕН 150 непригоден для дальнейшей эксплуатации по причине физического износа, восстановление экономически нецелесообразно. Данный автомобиль подлежит реализации по рыночной стоимости, в случае невозможности - списанию с последующей разборкой и выбраковкой узлов и деталей.

Председатель комиссии:

Заместитель директора по логистике

(должность, подпись, фамилия)

И.С. Иконников

Члены комиссии:

заместитель начальника по эксплуатации
автотранспортного подразделения
(далее – АТП) УФПС Московской области

(должность, подпись, фамилия)

И.В. Лахонин

Начальник ремонтного участка
АТП УФПС Московской области

(должность, подпись, фамилия)

И.В. Мерзлякин

Главный специалист отдела
Почтовой безопасности

(должность, подпись, фамилия)

А. Н. Воробьев

Руководитель группы учета имущества
Отдела бухгалтерского и налогового учета
Департамента по экономике и финансам

(должность, подпись, фамилия)

Г.Г. Романенкова

мастер ремонтного участка АТП
УФПС Московской области

(должность, подпись, фамилия)

С.Ф. Чархукян