


АТП УФПС
Московской области

УТВЕРЖДАЮ
Директор УФПС
Московской области

№

 О.А. Плисова

« 18 » августа 2021 г

« ___ » _____ 2021 г

АКТ

технического состояния транспортного средства

Комиссия, назначенная распоряжением от « 29 » марта 2021 г. № 4-р

произвела осмотр Автомобилья УАЗ 3962
автомобилья, прицепа, полуприцепа марка модель

инвентарный номер 3902811034398

Гос. номер У 053 АВ 190

Паспорт транспортного средства 73 ММ № 466168

№ Идентификационный номер (VIN) ХТТ39625470495959

№ двигателя 70202435 № шасси(рамы) 37410070417278

№ кузова (кабины) 39620070109300

Первоначальная стоимость транспортного средства –

2000 руб.,

сумма амортизации - 2000 руб.,

остаточная стоимость - 0,00 руб.

В результате осмотра и ознакомления с документами (паспорт, формуляр), эксплуатационной и бухгалтерской документации комиссия установила:

Технико – эксплуатационные показатели транспортного средства

1. Год выпуска	2007
2 Дата ввода в эксплуатацию в УФПС Московской области - филиале АО «Почта России»	01.10.2019
3. Общая наработка с начала эксплуатации (км.)	500 397

4. Установленный во АО «Почта России» амортизационный срок эксплуатации (месяцев)	
5. Даты проведения капитальных ремонтов и модернизации транспортного средства или агрегатов	-
6. Нарботка после последнего капитального ремонта транспортного средства или агрегатов (км. пробега, часов)	-

Характеристика агрегатов транспортного средства

№ п/п	Наименование агрегата и зав. №	Годен для дальнейшего использования	Подлежит восстановлению	Обнаруженные дефекты
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Двигатель	нет	нет	Двигатель (плохо заводится): течь из под прокладки ГБЦ, износ поршневой, нет зарядки АКБ, неисправность электропроводки, повышенный расход топлива.
2.	КПП	нет	нет	КПП : плохо включаются передачи, износ сцепления.
3.	Передняя подвеска	нет	нет	Подвеска требует капитального ремонта, замены (шкворни, рулевые наконечники, рулевая рейка и т.д.)
4	Задний мост	нет	нет	Течь масла
5.	Кабина	нет	нет	Кузов: сквозная коррозия всех элементов кузова, дверей, днища а/м
6.	Карданная передача	нет	нет	вибрация
7.	Рама	нет	нет	-
8.	Рулевое управление	нет	нет	Капитальный ремонт

**Перечень капитальных ремонтов и замен основных агрегатов и узлов
за период эксплуатации**

Основные агрегаты и узлы	Зав. №	Дата капремонта	Дата замены	Зав. № после ремонта (новый или б/у)	Показания спидометра на момент ремонта

Комплектность

*Автомобили: 225/75/16., 4 шт. Пробег резины 40 864 км.
Аккумуляторная батарея отсутствует.*

Выводы и предложения комиссии:

Автомобиль УАЗ 3962 Гос. номер У 053 АВ 190 непригоден для дальнейшей эксплуатации по причине физического износа, восстановление экономически нецелесообразно. Данный автомобиль подлежит реализации по рыночной стоимости, в случае невозможности - списанию с последующей разборкой и выбраковкой узлов и деталей.

Председатель комиссии:

Заместитель директора по логистике

(должность, подпись, фамилия)

И.С. Иконников

Члены комиссии:

*заместитель начальника по эксплуатации
автотранспортного подразделения
(далее – АТП) УФПС Московской области*

(должность, подпись, фамилия)

И.В. Лахонин

*Начальник ремонтного участка
АТП УФПС Московской области*

(должность, подпись, фамилия)

И.В. Мерзликин

*Главный специалист отдела
Почтовой безопасности*

(должность, подпись, фамилия)

А. Н. Воробьев

*Руководитель группы учета имущества
Отдела бухгалтерского и налогового учета
Департамента по экономике и финансам*

(должность, подпись, фамилия)

Г.Г. Романенкова

*мастер ремонтного участка АТП
УФПС Московской области*

(должность, подпись, фамилия)

С.Ф. Чархукян