

УТВЕРЖДАЮ

Директор

УФПС Ставропольского края

✓  /С.А. Муратов /
(подпись) (ФИО)

« 23 » июля 2024 года

АКТ**технического состояния транспортного средства**

№ 28 от «23» июля 2021 года

Комиссия, назначенная приказом № 46/2-р от «03» декабря 2020 г.

произвела осмотр Автомобиль ВАЗ 211440
автомобиль, прицепа, полуприцепа маркаинвентарный номер 06100000000747 Гос. номер У 465 ХС 26Паспорт транспортного средства (самоходной машины) 63 НР № 568881Идентификационный номер (VIN) ХТА211440С5147221№ двигателя 11183, 5780639 № шасси (рамы) отсутствует№ кузова (кабины) ХТА211440С5147221Первоначальная стоимость транспортного средства – 0,01 руб.,сумма амортизации - 0,00 руб.,остаточная стоимость - 0,01 руб.

В результате осмотра и ознакомления с документами (паспорт, формуляр), эксплуатационной и бухгалтерской документации комиссия установила:

Технико – эксплуатационные показатели транспортного средства

1. Год выпуска	2012
2. Дата ввода в эксплуатацию в УФПС Ставропольского края	01.01.2018
3. Общая наработка с начала эксплуатации (км .)	156 595
4. Установленный во ФГУП «Почта России» амортизационный срок эксплуатации (месяцев)	1
5. Даты проведения капитальных ремонтов и модернизации транспортного средства или агрегатов	-
6. Нарботка после последнего капитального ремонта транспортного средства или агрегатов (км. пробега, часов)	-

Характеристика агрегатов транспортного средства

№ п/п	Наименование агрегата	Годен для дальнейшего использования	Подлежит восстановлению	Обнаруженные дефекты
1	Двигатель	да	-	В пределах дефектов длительной эксплуатации
2	Коробка переключения передач	да	-	В пределах дефектов длительной эксплуатации

3	Задний мост	да	-	В пределах дефектов длительной эксплуатации
5	Рулевой механизм	нет	да	Увеличенный свободный ход рулевого колеса
6	Кузов	нет	да	Сквозная коррозия и деформация деталей кузова, повреждения лакокрасочного покрытия

Перечень капитальных ремонтов и замен основных агрегатов и узлов за период эксплуатации

Основные агрегаты и узлы	Зав. №	Дата капремонта	Дата замены	Зав. № после ремонта (новый или б/у)	Показания одометра на момент ремонта

Комплектность

Автомобильные шины 175/70R13 в количестве 4 штук (лето), пробег 23 081 км.
АКБ 6СТ-55 - 2018 года, запасное колесо – отсутствует, аптечка - отсутствует, дополнительное оборудование - отсутствует.

Состояние транспортного средства

Транспортное средство не на ходу ввиду «прикипания» задних тормозных колодок в следствии длительного простоя и неисправности замка зажигания. Не имеет значительных дефектов в работе основных агрегатов, требуется текущий ремонт, а также ремонт и окраска кузова.

Выводы и предложения комиссии:

Автомобиль ВАЗ 211440, гос. номер У465ХС26 непригоден для дальнейшей эксплуатации по причине физического износа, восстановление экономически нецелесообразно. Данный автомобиль подлежит списанию с последующей разборкой и выбраковкой узлов и деталей. Годные к дальнейшему использованию узлы и детали оприходовать на склад, негодные-сдать в металлолом.

Председатель комиссии:

Заместитель директора



Ю.В. Микушин

(должность, подпись, фамилия)

Члены комиссии:

Начальник АТП УФПС СК

(должность, подпись, фамилия)

А.Э. Оденбах

Руководитель ОТО УФПС СК

(должность, подпись, фамилия)

И.В. Репко

Главный специалист ОТО УФПС СК

(должность, подпись, фамилия)

Е.Н. Щеклеева

Ведущий бухгалтер УФПС СК

(должность, подпись, фамилия)

И.Б. Мартыненко