

Утверждаю:



АКТ

Мы, Маринюшев Е.А. нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Маринюшев Е.А. составили настоящий акт осмотра транспортного средства ГАЗ-32214 гос. номер Н126 РО86

При осмотре транспортного средства обнаружены:

- внешние дефекты: автомобиль имеет следы коррозии металла по кузову, сквозной по части порогов, крыльев основания автомобиля. Лакокрасочное покрытие повреждено по корпусу. Возможны скрытые дефекты.

- внутренние дефекты: автомобиль не на ходу. требуется капитальный ремонт ДВС. Салон –износ кресел 90%. Возможны скрытые дефекты, панель приборов повреждена, обломаны мелкие детали салона, рулевая система-крестовина рейки изношена.

Требуется: кузовной ремонт, ремонт гидроусилителя руля, замена авторезины. Ходовая часть-сквозная коррозия на многих деталях, пыльники негерметичны, шины износ протектора 80%.

Требуется: замена генератора, стартера, требуется кузовной ремонт, замена электрооборудование –частые разрывы, отсутствие соединений, нарушена герметичность защитного слоя, плавление изоляции во многих местах, износ деталей 70%.

Транспортное средство – легковой автомобиль стандартной комплектации, не имеет дополнительного навесного оборудования.

(Подписи комиссии)

и.о. начальника автотехники Маринюшев Е.А.
Зав.хоз.ср. Фурсов Суров