

Утверждаю:



АКТ

Мы, Маринюшев Е.А. нижеподписавшиеся, комиссия в составе: составили настоящий акт осмотра транспортного средства КАМАЗ гос. номер Р637РТ86

При осмотре транспортного средства обнаружены:

- внешние дефекты: автомобиль имеет многочисленные следы коррозии металла по кузову, следы коррозии. Возможны скрытые дефекты.

внутренние дефекты: автомобиль не на ходу. Двигатель-Клин вала шатунного механизма, требует замены, панель приборов повреждена, обломаны мелкие детали салона. Возможны скрытые дефекты.

Требуется: требуется кузовной ремонт, замена радиатора системы охлаждения, ремонт ДВС, замена авторезины.

Требуется: кузовной ремонт, замена сцепления, замена КПП и раздаточной коробки.

Требуется: капитальный ремонт двигателя, износ деталей 70%, ходовая часть, крестовина рейки изношена люфт гидросилитель неисправен, шины износ 60%.

(Подписи комиссии)

и.о. начальника административного
зав.хоз.отр. Сергеева С.В.

М.А. Маринюшев Е.А.