



АКТ

Мы, \_\_\_\_\_ нижеподписавшиеся, комиссия в \_\_\_\_\_ составе: \_\_\_\_\_ составили настоящий акт осмотра транспортного средства Газ 32214-0000010-01 гос. номер E140CB86

При осмотре транспортного средства обнаружены:

- внешние дефекты: автомобиль имеет многочисленные следы коррозии сквозной по части порогов, крыльев основания автомобиля. Салон лакокрасочное покрытие повреждено по корпусу. Возможны скрытые дефекты.

- внутренние дефекты: автомобиль не на ходу.

Возможны скрытые дефекты.

\*\*\*

Требуется: кузовной ремонт, ремонт гидроусилителя руля, замена авторезины.

Требуется: замена электрооборудование износ 60%, тормозная система-панель приборов повреждена, обломаны мелкие детали салона. Рулевая система –частые разрывы, отсутствие соединений, нарушена герметичность защитного слоя, плавление изоляции во многих местах. Трансмиссия в исправном состоянии, износ деталей 70%, Ходовая часть-крестовина рейки изношена, люфт. Шины износ 80%.

\*\*\*

Транспортное средство – легковой автомобиль стандартной комплектации, не имеет дополнительного навесного оборудования. Есть износ автошин.

(Подписи комиссии)

*и.о. начальника автомагистраль М.В. Мариничев Е.В.*  
*Зав. отд. тех. осм. Сидоренко С.В.*