

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач БУ ХМАО-Югра
«Нижневартовская
окружная клиническая
детская больница»


О.Р. Юлдашев



АКТ


Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: главный инженер Лысенко Н.Н., начальник гаража Кирикой Ю.Н., водитель Бугуев В.В. составили настоящий акт осмотра транспортного средства марки ГАЗ-2752, г/н М 526 НТ 86, 2004 года выпуска, VIN ХТН27520040381467.

При осмотре транспортного средства обнаружены:


- внешние дефекты: автомобиль имеет многочисленные следы коррозии металла по кузову, а именно задняя нижняя часть автомобиля, задний бампер, заднее правое крыло, боковая дверь салона автомобиля. Возможны скрытые дефекты.
- внутренние дефекты: автомобиль не на ходу, после перегрева требуется капитальный ремонт ДВС. Возможны скрытые дефекты.

Требуется: замена генератора, стартера, требуется кузовной ремонт; ремонт ДВС, ремонт переднего моста, замена авторезины. Отсутствует: радиатор системы охлаждения, карбюратор, корпус воздушного фильтра.

Транспортное средство – автомобиль стандартной комплектации, не имеет дополнительного навесного оборудования. Есть износ автошин. На переднем бампере трещина.

Главный инженер _____  Лысенко Н.Н.

Начальник гаража _____  Кирикой Ю.Н.

Водитель _____  Бугуев В.В.