


АТП УФПС
Московской области

№

« 16 » августа 2021 г

УТВЕРЖДАЮ
Директор УФПС
Московской области


О.А. Плисова
« ___ » _____ 2021 г

АКТ

технического состояния транспортного средства

Комиссия, назначенная распоряжением от « 29 » марта 2021 г. № 4-р
произвела осмотр Автомобилья
автомобиля, прицепа, полуприцепа ВАЗ 211440
марка модель
инвентарный номер 3902711034197

Гос. номер X 552 КХ 750

Паспорт транспортного средства 63 НР № 568866

№ Идентификационный номер (VIN) XTA211440C147621

№ двигателя 5781768 № шасси(рамы) Отсутствует

№ кузова (кабины) XTA211440C147621

Первоначальная стоимость транспортного средства –
0,01 руб.,

сумма амортизации - 0,00 руб.,

остаточная стоимость - 0,01 руб.

В результате осмотра и ознакомления с документами (паспорт, формуляр), эксплуатационной и бухгалтерской документации комиссия установила:

Технико – эксплуатационные показатели транспортного средства

1. Год выпуска	2012
2 Дата ввода в эксплуатацию в УФПС Московской области - филиале АО «Почта России»	01.10.2019
3. Общая наработка с начала эксплуатации (км.)	295 770

4. Установленный во АО «Почта России» амортизационный срок эксплуатации (месяцев)	
5. Даты проведения капитальных ремонтов и модернизации транспортного средства или агрегатов	-
6. Нарботка после последнего капитального ремонта транспортного средства или агрегатов (км. пробега, часов)	-

Характеристика агрегатов транспортного средства

№ п/п	Наименование агрегата и зав. №	Годен для дальнейшего использования	Подлежит восстановлению	Обнаруженные дефекты
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Двигатель	нет	нет	Двигатель (не заводится): износ поршневой группы, стук в двигателе
2.	КПП	нет	нет	КПП- Плохо включаются передачи
3.	Передняя подвеска	нет	нет	Подвеска требует капитального ремонта, замены (шаровая опора, рулевые наконечники, шрусы, стойки стабилизатора, рулевая рейка и т.д.)
4	Задний мост	нет	нет	Задний мост- Тормозные цилиндры, колодки
5.	Кабина	нет	нет	Кузов- Корродированы несущие элементы, пороги, двери, передние и задние крылья а/м
6.	Карданная передача	нет	нет	-
7.	Рама	нет	нет	-
8.	Рулевое управление	нет	нет	Замена (люфт, стук)

Перечень капитальных ремонтов и замен основных агрегатов и узлов за период эксплуатации

Основные агрегаты и узлы	Зав. №	Дата капремонта	Дата замены	Зав. № после ремонта (новый или б/у)	Показания спидометра на момент ремонта

Комплектность

Автомобили: 175/70R13 Летние, 4 шт. Пробег резины 28 429 км.
Аккумуляторная батарея есть.

Выводы и предложения комиссии:

Автомобиль ВАЗ 211440 Гос. номер Х 552 КХ 750 непригоден для дальнейшей эксплуатации по причине физического износа, восстановление экономически нецелесообразно. Данный автомобиль подлежит реализации по рыночной стоимости, в случае невозможности - списанию с последующей разборкой и выбраковкой узлов и деталей.

Председатель комиссии:

Заместитель директора по логистике

(должность, подпись, фамилия)

И.С. Иконников

Члены комиссии:

заместитель начальника по эксплуатации
автотранспортного подразделения
(далее - АТП) УФПС Московской области

(должность, подпись, фамилия)

И.В. Лахонин

Начальник ремонтного участка
АТП УФПС Московской области

(должность, подпись, фамилия)

И.В. Мерзликін

Главный специалист отдела
Почтовой безопасности

(должность, подпись, фамилия)

А. Н. Воробьев

Руководитель группы учета имущества
Отдела бухгалтерского и налогового учета
Департамента по экономике и финансам

(должность, подпись, фамилия)

Г.Г. Романенкова

мастер ремонтного участка АТП
УФПС Московской области

(должность, подпись, фамилия)

С.Ф. Чархукян