

Приложение №2
к приказу ФГУП «Почта России»
от 25.05.2016г. № 218-п
Приложение №3
к Регламенту по списанию
имущества ФГУП «Почта России»,
утверждённому приказом
ФГУП «Почта России»
от 08.09.2005 № 347

Управление
Федеральной почтовой связи
Орловской области

УТВЕРЖДАЮ

Директор УФПС Орловской области

И.П. Кравцов

« 29 » 09 2021г.

24.09.2021 № 4.10.3 - 01/106

АКТ

технического состояния транспортного средства

Комиссия, созданная приказом № 16-р от «12» ноября 2019 г.
произвела осмотр автомобиля УАЗ-31519 тип ТС легковой
инвентарный номер 04700001005940 Гос. номер A230MA57 RUS
Паспорт транспортного средства (самоходной машины) 73 ME 395193
Идентификационный номер (VIN) ХТТ31519060525419
№ двигателя 60600908 № шасси(рамы) 31510060555670
№ кузова (кабины) 31514060012985
Первоначальная стоимость транспортного средства составляет – 2000 руб.,
сумма амортизации – 0 руб.,
остаточная стоимость – 2000 руб.

В результате осмотра и ознакомления с документами (паспорт, формуляр),
эксплуатационной и бухгалтерской документации комиссия установила:

Технико – эксплуатационные показатели автотранспортного средства

1. Год выпуска	2006
2. Дата ввода в эксплуатацию в УФПС Орловской области	30.09.2008
3. Общая наработка с начала эксплуатации (км пробега, часов)	729860
4. Установленный в АО «Почта России» амортизационный срок эксплуатации (месяцев)	0
5. Даты проведения капитальных ремонтов и модернизации транспортного	-
6. Нарботка после последнего капитального ремонта (км пробега, часов)	-

Характеристика агрегатов транспортного средства

№ п/п	Наименование агрегата и зав. №	Годен для дальнейшего использования	Подлежит восстановлению	Обнаруженные дефекты
1	2	3	4	5

1	Двигатель № 60600908 с картером сцепления в сборе	нет	Да	Износ цилиндров поршневой группы, износ коренных и шатунных шеек коленчатого вала, деформация посадочных отверстий под гильзы, коробление поверхности сопряжение с блоком цилиндров
2	КПП	нет	Да	Износ промежуточного и первичного валов, скол зуба шестерен вторичного вала.
3	Задний мост	нет	Да	Износ ступиц, люфт подшипников главной пары, скол зуба главной передачи, износ дифференциала
4	Передний мост	нет	Да	Износ отверстий под клинья, разбиты подшипники ступицы и места посадки шкворней в балке.
6	Рама	нет	Да	Нарушение прочности заклепочных соединений, погнутость поперечин
7	Кузов	нет	Да	Сквозная коррозия

Перечень капитальных ремонтов и замен основных агрегатов и узлов за период эксплуатации

Основные агрегаты и узлы	Зав. №	Дата кап-ремонта	Дата замены	Зав. № После ремонта	Показания спидометра
1	2		4	5	6
Двигатель	60600908				

Комплектность

Автошины 225/75 R 16C в кол. 4 шт. пробег 65463 км..

Аккумуляторная батарея 6СТ60 2020 года выпуска.

Выводы и предложения комиссии:

Автомобиль УАЗ-31519 гос. номер А 230 МА 57RUS выработал свой срок полезного использования. Эксплуатация на предприятии данного автомобиля экономически нецелесообразно. Данный автомобиль подлежит списанию с последующей продажей.

Председатель комиссии:

Заместитель директора по логистике

(должность, подпись, фамилия)

С.Л. Руднева

Члены комиссии:

Главный бухгалтер

(должность, подпись, фамилия)

М.В. Майорова

Ведущий специалист

(должность, подпись, фамилия)

В.Я. Борзенков

Начальник цеха

(должность, подпись, фамилия)

Н.Н. Семеновский