

УТВЕРЖДАЮ

Директор УФПС

Челябинской области



В.А. Образцов

подпись

Ф.И.О.

« 22 »

09

2021г.

## АКТ

### технического состояния транспортного средства

№ 40 от « 17 » сентября 2021г.

Комиссия, назначенная приказом от 12 февраля 2021 г. № 8-р

« 16 » сентября 2021 г. произвела осмотр

*Автомобиль*  
автомобиль, прицепа, полуприцепа

УАЗ  
марка

396259  
модель

инвентарный номер 07403111023085

Гос. Номер М087ХК74

Паспорт транспортного средства (самоходной машины) 73 МЕ 395603

Идентификационный номер (VIN) ХТТ39625960471879

№ двигателя 421800-60601358 № шасси (рамы) 37410060493152

№ кузова 37410060212368

Первоначальная стоимость транспортного средства – 0,00 руб.,

сумма амортизации – 0,00 руб.,

остаточная стоимость - 0,00 руб.,

В результате осмотра и ознакомления с документами (паспорт, формуляр), эксплуатационной и бухгалтерской документацией Комиссия установила:

### Технико-эксплуатационные показатели транспортного средства

1. Год выпуска	2006
2. Дата ввода в эксплуатацию в УФПС Челябинской области	31.08.2008
3. Общая наработка с начала эксплуатации (км пробега, часов)	743952
4. Установленный в АО «Почта России» амортизационный срок эксплуатации(месяцев)	
5. Даты проведения капитальных ремонтов и модернизации транспортного средства или агрегатов	
6. Нарботка после последнего капитального ремонта транспортного средства или агрегатов (км пробега, часов)	

### Характеристика агрегатов транспортного средства

№ п/п	Наименование агрегата, узла, детали согласно заводской комплектации	Годен для дальнейшего использования (Да/Нет/Отсутствует)	Подлежит восстановлению	Обнаруженные дефекты, повреждения, неисправности
1	Кузов	НЕТ	НЕТ	Коррозийный износ арок колес, днища, дверей
2	Двигатель	НЕТ	НЕТ	Расход масла. дымит

3	Передний мост	НЕТ	НЕТ	Износ балки под шкворня
4	Задний мост	НЕТ	НЕТ	Износ дифференциала, шестерен главной передачи.
5	Коробка переключения передач	НЕТ	НЕТ	Самовыключение 1 и 2 передач. Течь масла через сальниковые уплотнения

### Перечень капитальных ремонтов и замен основных агрегатов и узлов за период эксплуатации

Основные агрегаты и узлы	Зав. №	Дата капремонта	Дата замены	Зав. № после ремонта (новый или б/у)	Показания спидометра на момент ремонта

### Комплектность

Автошины 225/85/15 всесезонные: 1шт. пробег -743952 км, пробег- 79801 км 4 шт.  
Аккумуляторная батарея БСТ-60 прямая поляр. 2018 года выпуска.

### Состояние транспортного средства

Не на ходу, дефекты салона.

### Выводы и предложения комиссии (обоснование целесообразности вывода транспортного средства из эксплуатации):

Автомобиль УАЗ 396259 гос. номер М087ХК74 непригоден для дальнейшей эксплуатации по причине физического износа, восстановление экономически нецелесообразно. Данный автомобиль подлежит реализации по рыночной стоимости, в случае невозможности списанию с последующей разборкой и выбраковкой узлов и деталей

#### Председатель комиссии:

Заместитель директора по логистике



К.А. Зобнин

#### Члены комиссии:

Руководитель отдела управления транспортом




Е.И. Олейник

Руководитель группы учета имущества



С.В. Токарь

Начальник АТП




В.В. Сухомлинов

Заместитель начальника по эксплуатации



А.И. Низкодухов

Начальник Автоколонны



А.В. Плотников