


УТВЕРЖДАЮ

Директор УФПС

Челябинской области

 В.А. Образцов  
подпись Ф.И.О.

« 22 » 09 2021г.

МП

## АКТ

### технического состояния транспортного средства № 33 от « 17 » сентября 2021г.

Комиссия, назначенная приказом от 12 февраля 2021 г. № 8-р  
«16» сентября 2021 г. произвела осмотр

*Автомобиль*  
автомобиль, прицепа, полуприцепа

*Volkswagen*  
марка

*2KN Caddy Kasten*  
модель

инвентарный номер 07403111023126 Гос. Номер K236ХУ74  
Паспорт транспортного средства (самоходной машины) 78 ТТ 055232  
Идентификационный номер (VIN) WV1ZZZ2KZ7X026427  
№ двигателя BUD-155465 № шасси (рамы) Отсутствует  
№ кузова WV1ZZZ2KZ7X026427

Первоначальная стоимость транспортного средства – 0,0 руб.,

сумма амортизации – 0,0 руб.,

остаточная стоимость - 0 руб.

В результате осмотра и ознакомления с документами (паспорт, формуляр), эксплуатационной и бухгалтерской документации комиссия установила:

#### Технико - эксплуатационные показатели транспортного средства

1. Год выпуска	2006
2. Дата ввода в эксплуатацию в УФПС Челябинской области АО «Почта России»	06.02.2007
3. Общая наработка с начала эксплуатации (км пробега, часов)	303779
4. Установленный в АО «Почта России» амортизационный срок эксплуатации (месяцев)	-
5. Даты проведения капитальных ремонтов и модернизации транспортного средства или агрегатов	
6. Нарботка после последнего капитального ремонта транспортного средства или агрегатов (км пробега, часов)	

#### Характеристика агрегатов транспортного средства

№ п/п	Наименование агрегата	Годеи для дальнейшего использования	Подлежит восстановлению	Обнаруженные дефекты
1	Кузов	да	да	Дефекты лакокрасочного покрытия, коррозия
2	Двигатель	нет	нет	Повышенный расход масла
3	Передний мост	нет	нет	Износ ШРУС, стоек амортизаторов, рычагов подвески
4	Задний мост	нет	да	Течь масла, износ амортизаторов
5	Коробка	нет	нет	Износ механизма выбора передач,

	переключения передач			течь масла
6	Рулевой механизм	нет	нет	Износ рулевых наконечников, ГУР

**Перечень капитальных ремонтов и замен основных агрегатов и узлов  
за период эксплуатации**

Основные агрегаты и узлы	Зав. №	Дата капремонта	Дата замены	Зав. № после ремонта (новый или б/у)	Показания спидометра на момент ремонта

**Комплектность**

Автошины 195/65/15 всесез.: 1 шт. пробег - 97091 км, 4 шт. зимние пробег- 40151 км,  
4 шт. летние пробег- 52994 км.

Аккумуляторная батарея 6СТ-60 с обр.пол. 2018 года выпуска.

**Состояние транспортного средства**

Не на ходу, дефекты салона

**Выводы и предложения комиссии (обоснование целесообразности вывода  
транспортного средства из эксплуатации):**

Автомобиль Volkswagen 2KN Caddy Kasten гос. номер K236XY74 непригоден для дальнейшей эксплуатации по причине физического износа, восстановление экономически нецелесообразно. Данный автомобиль подлежит реализации по рыночной стоимости, в случае невозможности списанию с последующей разборкой и выбраковкой узлов и деталей.

**Председатель комиссии:**

Заместитель директора по логистике



К.А. Зобнин

**Члены комиссии:**

Руководитель отдела управления транспортом

Руководитель группы учета имущества

Начальник АТП

Заместитель начальника по эксплуатации

Начальник Автоколонны



Е.И. Олейник

С.В. Токарь

В.В. Сухомлинов

А.И. Низкодухов

А.В. Плотников

