


УТВЕРЖДАЮ

Директор УФПС

Челябинской области

 В.А. Образцов
подпись Ф.И.О.

«22» 09 2021г.

АКТ

технического состояния транспортного средства № 56 от «17» сентября 2021г.

Комиссия, назначенная приказом от 12 февраля 2021 г. № 8-р
«16» сентября 2021 г. произвела осмотр

Автомобиль УАЗ 31519
автомобиля, прицепа, полуприцепа марка модель

инвентарный номер 07403111023090 Гос. Номер У223ХН74
Паспорт транспортного средства (самоходной машины) 73 МК 139179
Идентификационный номер (VIN) ХТТ31519060526751
№ двигателя 417800-31102347 № шасси (рамы) 31510060557319
№ кузова (кабины) ХТТ390995F1211578

Первоначальная стоимость транспортного средства – 0,00 руб.
сумма амортизации – 0,00 руб.,
остаточная стоимость - 0,00 руб.

В результате осмотра и ознакомления с документами (паспорт, формуляр), эксплуатационной и бухгалтерской документацией Комиссия установила:

Технико-эксплуатационные показатели транспортного средства

1. Год выпуска	2006
2. Дата ввода в эксплуатацию в УФС Челябинской области	30.11.2008
3. Общая наработка с начала эксплуатации (км пробега, часов)	664559
4. Установленный в АО «Почта России» амортизационный срок эксплуатации(месяцев)	
5. Даты проведения капитальных ремонтов и модернизации транспортного средства или агрегатов	10.01.2013
6. Нарботка после последнего капитального ремонта транспортного средства или агрегатов (км пробега, часов)	347185

Характеристика агрегатов транспортного средства

№ п/п	Наименование агрегата, узла, детали согласно заводской комплектации	Годен для дальнейшего использования (Да/Нет/Отсутствует)	Подлежит восстановлению	Обнаруженные дефекты, повреждения, неисправности
1	Кузов	НЕТ	НЕТ	Сквозная коррозия

2	Двигатель	НЕТ	НЕТ	Стук, Повышенный расход масла
3	Передний мост	НЕТ	НЕТ	Люфт шкворней
4	Задний мост	НЕТ	НЕТ	Течь масла
5	Коробка переключения передач	НЕТ	НЕТ	Течь масла, затрудненное переключение передач

Перечень капитальных ремонтов и замен основных агрегатов и узлов за период эксплуатации

Основные агрегаты и узлы	Зав. №	Дата капремонта	Дата замены	Зав. № после ремонта (новый или б/у)	Показания спидометра на момент ремонта
ДВС			10.01.2013	417800-31102347	317 374

Комплектность

Автошины 225/75/16 всесезонная.: 1 шт. пробег- 664559км, 4 шт. пробег- 0 км,

Аккумуляторная батарея 6СТ-60 обратная поляр. 2018 года выпуска.

Состояние транспортного средства

Не на ходу, дефекты салона.

Выводы и предложения комиссии (обоснование целесообразности вывода транспортного средства из эксплуатации):

Автомобиль УАЗ 31519 гос. номер У223ХН74 непригоден для дальнейшей эксплуатации по причине физического износа, восстановление экономически нецелесообразно. Данный автомобиль подлежит реализации по рыночной стоимости, в случае невозможности списанию с последующей разборкой и выбраковкой узлов и деталей.

Председатель комиссии:

Заместитель директора по логистике



К.А. Зобнин

Члены комиссии:


Руководитель отдела управления транспортом

Руководитель группы учета имущества

Начальник АТП

Заместитель начальника по эксплуатации

Начальник автоколонны



Е.И. Олейник

С.В. Токарь

В.В. Сухомлинов

А.И. Низкодухов

А.В. Плотников