


УТВЕРЖДАЮ

Директор УФПС

Челябинской области


В.А. Образцов
Ф.И.О.

« 22 » 09 2021г.

АКТ

технического состояния транспортного средства № 65 от « 17 » сентября 2021г.

Комиссия, назначенная приказом от 12 февраля 2021 г. № 8-р
« 16 » сентября 2021 г. произвела осмотр

Автомобиль
автомобиль, прицепа, полуприцепа

УАЗ
марка

396255
модель

инвентарный номер 07403111023148

Гос. Номер Х120ЕР174

Паспорт транспортного средства (самоходной машины) 73 МУ 461979

Идентификационный номер (VIN) ХТТ396255А0487835

№ двигателя 409100*93033883 № шасси (рамы) 374100А0409128

№ кузова (кабины) 39620090209448

Первоначальная стоимость транспортного средства – 0,00 руб.,

сумма амортизации – 0,00 руб.,

остаточная стоимость - 0 руб.

В результате осмотра и ознакомления с документами (паспорт, формуляр), эксплуатационной и бухгалтерской документацией Комиссия установила:

Технико-эксплуатационные показатели транспортного средства

1. Год выпуска	2010
2. Дата ввода в эксплуатацию в УФС Челябинской области	14.04.2010
3. Общая наработка с начала эксплуатации (км пробега, часов)	581 366
4. Установленный в АО «Почта России» амортизационный срок эксплуатации(месяцев)	
5. Даты проведения капитальных ремонтов и модернизации транспортного средства или агрегатов	
6. Нарботка после последнего капитального ремонта транспортного средства или агрегатов (км пробега, часов)	

Характеристика агрегатов транспортного средства

№ п/п	Наименование агрегата, узла, детали согласно заводской комплектации	Годен для дальнейшего использования (Да/Нет/Отсутствует)	Подлежит восстановлению	Обнаруженные дефекты, повреждения, неисправности

1	Кузов	НЕТ	НЕТ	Коррозионный износ арок колес, днища, дверей
2	Двигатель	НЕТ	НЕТ	Повышенный расход масла
3	Передний мост	НЕТ	НЕТ	Износ балки под шкворня
4	Задний мост	НЕТ	НЕТ	Износ дифференциала, шестерен главной передачи.
5	Коробка переключения передач	НЕТ	НЕТ	Самовыключение 1 и 2 передач. Течь масла через сальниковые уплотнения
6	Рулевой механизм	НЕТ	НЕТ	Повышенный люфт рулевых тяг. Закусывание червячной пары.

Перечень капитальных ремонтов и замен основных агрегатов и узлов за период эксплуатации

Основные агрегаты и узлы	Зав. №	Дата капремонта	Дата замены	Зав. № после ремонта (новый или б/у)	Показания спидометра на момент ремонта

Комплектность

Автошины 225/75/16 всесез.: 1 шт. пробег – 329359 км, 4 шт. пробег- 42 507 км,
Аккумуляторная батарея 6СТ-60 прямая поляр. 2018 года выпуска.

Состояние транспортного средства

Не на ходу, дефекты салона

Выводы и предложения комиссии (обоснование целесообразности вывода транспортного средства из эксплуатации):

Автомобиль УАЗ 396255 гос. номер Х120ЕР174 непригоден для дальнейшей эксплуатации по причине физического износа, восстановление экономически нецелесообразно. Данный автомобиль подлежит реализации по рыночной стоимости, в случае невозможности списанию с последующей разборкой и выбраковкой узлов и деталей.

Председатель комиссии:

Заместитель директора по логистике



К.А. Зобнин

Члены комиссии:

Руководитель отдела управления транспортом

Руководитель группы учета имущества

Начальник АТП

Заместитель начальника по эксплуатации

Начальник Автоколонны



Е.И. Олейник

С.В. Токарь

В.В. Сухомлинов

А.И. Низкодухов

А.В. Плотников

