

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель департамента
Эксплуатации транспорта и
развития транспортной
инфраструктуры

Назмеев А.М.
« 28 » июля 2021г.

АУ Общества

АКТ
технического состояния транспортного средства
№ 5 от «28» июля 2021г.

Комиссия, созданная распоряжением от 9 июля 2021г. № 357-р, «28» июля 2021г. провела осмотр автомобиля Тойота Камри инвентарный номер 08301111000049 гос. номер Н110ОХ 177

Паспорт транспортного средства (самоходной машины) 77ТТ670814

Идентификационный номер (VIN) JTNBK40K903009334

№ двигателя 2GR 0217567 № шасси(рамы) ОТСУТСТВУЕТ

№ кузова (кабины) JTNBK40K903009334

Первоначальная стоимость транспортного средства – 0,01 руб.,

сумма амортизации – не начисляется руб.,

остаточная стоимость – 0,01 руб.

В результате осмотра и ознакомления с документами (паспорт, формуляр), эксплуатационной и бухгалтерской документации комиссия установила:

Технико – эксплуатационные показатели транспортного средства

1. Год выпуска	2006
2 Дата ввода в эксплуатацию в АУ АО «Почта России»	26.09.2017
3. Общая наработка с начала эксплуатации (км пробега, часов)	622303км.
4. Установленный в АО «Почта России» амортизационный срок эксплуатации(месяцев)	Срок не устанавлив
5. Даты проведения капитальных ремонтов и модернизации транспортного средства или агрегатов	-
6. Нарботка после последнего капитального ремонта транспортного средства или агрегатов (км пробега, часов)	-

Характеристика агрегатов транспортного средства

№ п/п	Наименование агрегата, узла, детали согласно заводской комплектации	Годен для дальнейшего использования (Да/Нет/Отсутствует)	Подлежит восстановлению	Обнаруженные дефекты, повреждения, неисправности
1	Кузов			Дефекты и повреждения лакокрасочного покрытия.
2	Двигатель	Да		
3	АКПП		+	

**Перечень капитальных ремонтов и замен основных агрегатов и узлов
за период эксплуатации**

Основные агрегаты и узлы	Зав. №	Дата капремонта	Дата замены	Зав. № после ремонта (новый или б/у)	Показания спидометра на момент ремонта
Капитальных ремонтов и замены основных агрегатов не проводилось					

Комплектность

Шины 4шт. PIRELLI CINTURATO P7 215/60 R16 47500км.

АКБ - ОТСУТСТВУЕТ

Состояние транспортного средства

Автомобиль не на ходу. Дефект обшивки сидения водителя. Дефекты и повреждения лакокрасочного покрытия.

**Выводы и предложения комиссии (обоснование целесообразности
вывода транспортного средства из эксплуатации):**

Вывод: Транспортное средство не годно к дальнейшей эксплуатации. Полное восстановление приведет к существенным расходам денежных средств Общества. Целесообразно вывести транспортное средство из эксплуатации.

Председатель комиссии
Заместитель генерального директора
по логистике



И.В. Чебунин

Члены комиссии:
Руководитель Департамента эксплуатации
транспорта и развития транспортной
инфраструктуры



А.М. Назмеев

Ведущий специалист отдела транспортного
обеспечения Департамент эксплуатации
транспорта и развития транспортной
инфраструктуры



Н.И. Горбунов

Старший бухгалтер по учету внеоборотных
активов и товарно-материальных ценностей
отдела учета расходов и имущества Аппарата
Управления Департамент бухгалтерского учета



Е.Н. Иванова

Главный специалист направления внутренней
безопасности в сфере почтового бизнеса отдела
внутренней безопасности Департамент
внутренней безопасности



А.Е. Шабаров