

ОСП Автобаза УФПС  
Московской области -

филиал АО «Почта России»

№ \_\_\_\_\_  
« 18 » августа 2021 г

УТВЕРЖДАЮ

Директор УФПС

Московской области -

филиала АО «Почта России»

О.А. Плисова

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г  
МП

### АКТ

#### технического состояния транспортного средства

Комиссия, назначенная распоряжением от « 23 » апреля 2019 г. № 14-р

произвела осмотр Автомобиля УАЗ 3962  
автомобиля, прицепа, полуприцепа марка модель

инвентарный номер 3902811034388

Гос. номер С 190 МА 150

Паспорт транспортного средства № 73 ММ 466145

Идентификационный номер (VIN) ХТТ39625470494204

№ двигателя 61202668 № шасси(рамы) 37410070415523

№ кузова (кабины) 39620070211113

Первоначальная стоимость транспортного средства –

2000,00 руб.,

сумма амортизации - 2000,00 руб.,

остаточная стоимость- 0,00 руб.

В результате осмотра и ознакомления с документами (паспорт, формуляр), эксплуатационной и бухгалтерской документации комиссия установила:

#### Технико – эксплуатационные показатели транспортного средства

1. Год выпуска	2007
2 Дата ввода в эксплуатацию в УФПС Московской области - филиале АО «Почта России»	01.10.2019
3. Общая наработка с начала эксплуатации (км.)	548 811

4. Установленный во АО «Почта России» амортизационный срок эксплуатации (месяцев)	
5. Даты проведения капитальных ремонтов и модернизации транспортного средства или агрегатов	-
6. Нарботка после последнего капитального ремонта транспортного средства или агрегатов (км. пробега, часов)	-

### Характеристика агрегатов транспортного средства

№ п/п	Наименование агрегата и зав. №	Годен для дальнейшего использования	Подлежит восстановлению	Обнаруженные дефекты
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Двигатель	нет	нет	износ поршневой, отсутствуют распредвалы
2.	КПП	нет	нет	исправно
3.	Передняя подвеска	нет	нет	люфты шкворней и рулевых тяг
4.	Задний мост	нет	нет	шум при движении
5.	Кабина	нет	нет	сильная коррозия дверей, арка задней части кузова
6.	Карданная передача	нет	нет	Износ шлицевых соединений и крестовин
7.	Рама	нет	нет	Отсутствует
8.	Рулевое управление	нет	нет	люфты соединений

### Перечень капитальных ремонтов и замен основных агрегатов и узлов за период эксплуатации

Основные агрегаты и узлы	Зав. №	Дата капремонта	Дата замены	Зав. № после ремонта (новый или б/у)	Показания спидометра на момент ремонта

### Комплектность

Автошины: , размер 225/75R16С 4 штук пробег резины 52800 км  
Аккумуляторная батарея марка бст 90, 2018 года выпуска.

### Выводы и предложения комиссии:

Автомобиль УАЗ 396254 Гос. номер С 190 МА 150 непригоден для дальнейшей эксплуатации по причине физического износа, восстановление экономически нецелесообразно. Данный автомобиль подлежит реализации по рыночной стоимости, в случае невозможности - списанию с последующей разборкой и выбраковкой узлов и деталей.

**Председатель комиссии:**

Заместитель директора по логистике

(должность, подпись, фамилия)

И.С. Иконников

**Члены комиссии:**

заместитель начальника по эксплуатации  
автотранспортного подразделения  
(далее – АТП) УФПС Московской области

(должность, подпись, фамилия)

И.В. Лахонин

Начальник ремонтного участка  
АТП УФПС Московской области

(должность, подпись, фамилия)

И.В. Мерзлякин

Главный специалист отдела  
Почтовой безопасности

(должность, подпись, фамилия)

А. Н. Воробьев

Руководитель группы учета имущества  
Отдела бухгалтерского и налогового учета  
Департамента по экономике и финансам

(должность, подпись, фамилия)

Г.Г. Романенкова

мастер ремонтного участка АТП  
УФПС Московской области

(должность, подпись, фамилия)

С.Ф. Чархукян