

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала казенного
учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры
«Центроспас-Югория»
по Октябрьскому району

А.Д. Горчинский
« 23 » 11 2020 года



АКТ
осмотра транспортного средства

« 23 » 11 2020 года

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Председатель комиссии-заместитель директора филиала А.В. Андросов

Члены комиссии:

- инженер 1 категории отделения организации службы и пожаротушения Е.Л. Левицкий

- начальник пожарной части Государственной противопожарной службы А.Н. Бобаль

составили настоящий акт осмотра транспортного средства ПАЗ 32053-60, гос. номер О 447 ТВ 86, 2008 года выпуска, VIN № X1M3205CP80009084, двигатель № 81020893, шасси (рама) № отсутствует.

При осмотре транспортного средства установлено:

- пробег 170665 км;

- внешние дефекты:

- внутренние дефекты:

износ посадочных мест подшипников КПП, течь сальников уплотнения КПП и заднего моста, шум заднего моста, износ тормозных барабанов, трещина рамы в месте крепления рулевого механизма, износ посадочных мест крепления рессор, отсутствует АКБ.

Выводы:

Транспортное средство-автомобиль стандартной комплектации, не имеет дополнительного навесного оборудования.

Требуется: Ревизия, замена сальниковых уплотнений ДВС и КПП, ревизия дифференциала моста, установка АКБ, замена тормозных барабанов, замена кронштейнов крепления рессор, сварочные работы на раме автомобиля.

Председатель комиссии _____ А.В. Андросов

1. _____ Е.Л. Левицкий

2. _____ А.Н. Бобаль