

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала казенного
учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры
«Центроспас-Югория»
по Октябрьскому району
А.Д. Горчинский
«23» 11 2020 года



АКТ
осмотра транспортного средства

«23» 11 2020 года

Мы нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Председатель комиссии-заместитель директора филиала А.В. Андросов

Члены комиссии:

- инженер 1 категории отделения организации службы и пожаротушения Е.Л. Левицкий
- начальник пожарной части Государственной противопожарной службы А.Н. Бобаль
составили настоящий акт осмотра транспортного средства ЗИЛ-4331 508.10 (АЦ 3.2-40 (4331)-8BP), гос. номер О 279 РН 86, 2006 года выпуска, VIN XVZ36161B60000305, двигатель № 60080781, шасси (рама) № X91 43311260014756.

При осмотре транспортного средства установлено:

- Пробег 12983 км.
- внешние дефекты:

- внутренние дефекты:

повышенный расход моторного масла, течь сальниковых уплотнений, не герметична система охлаждения ДВС, шум заднего моста, отсутствуют АКБ.

Выводы:

Транспортное средство-автомобиль стандартной комплектации, не имеет дополнительного навесного оборудования.

Требуется: Ревизия, замена сальниковых уплотнений ДВС и патрубков системы охлаждения, ревизия дифференциала моста, установка АКБ.

Председатель комиссии _____ А.В. Андросов

1. _____ Е.Л. Левицкий

2. _____ А.Н. Бобаль