


АТП УФПС
Московской области

№

« 16 » августа 2021 г

УТВЕРЖДАЮ
Директор УФПС
Московской области


О.А. Плисова
« » 2021 г

АКТ

технического состояния транспортного средства

Комиссия, назначенная распоряжением от « 29 » марта 2021 г. № 4-р
произвела осмотр Автомобиль
автомобиль, прицепа, полуприцепа УАЗ 3741
марка модель
инвентарный номер 3902811034272

Гос. номер Н 662 УР 150

Паспорт транспортного средства 73 МЕ № 398062

№ Идентификационный номер (VIN) XTT37410060470262

№ двигателя 60503888 № шасси(рамы) 37410060491535

№ кузова (кабины) 37410060108243

Первоначальная стоимость транспортного средства –
2000,00 руб.,

сумма амортизации - 2000,00 руб.,

остаточная стоимость - 0,00 руб.

В результате осмотра и ознакомления с документами (паспорт, формуляр), эксплуатационной и бухгалтерской документации комиссия установила:

Технико – эксплуатационные показатели транспортного средства

1. Год выпуска	2006
2 Дата ввода в эксплуатацию в УФПС Московской области - филиале АО «Почта России»	01.10.2019
3. Общая наработка с начала эксплуатации (км.)	335 615
4. Установленный во АО «Почта России» амортизационный срок эксплуатации (месяцев)	

5. Даты проведения капитальных ремонтов и модернизации транспортного средства или агрегатов	-
6. Нарботка после последнего капитального ремонта транспортного средства или агрегатов (км. пробега, часов)	-

Характеристика агрегатов транспортного средства

№ п/п	Наименование агрегата и зав. №	Годен для дальнейшего использования	Подлежит восстановлению	Обнаруженные дефекты
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Двигатель	нет	нет	Двигатель- Износ поршневой группы, расход масла и дымит, работает с перебоями
2.	КПП	нет	нет	КПП-выбивает передачи
3.	Передняя подвеска	нет	нет	Передняя подвеска: гудят ступичные подшипники
4	Задний мост	нет	нет	Задний мост: течь сальников полуосей и гул редуктора
5.	Кабина	нет	нет	Кузов: корродированы несущие элементы, пороги, двери
6.	Карданная передача	нет	нет	Карданная передача-износ крестовин
7.	Рама	нет	нет	-
8.	Рулевое управление	нет	нет	Рулевое управление: замена (люфт)

Перечень капитальных ремонтов и замен основных агрегатов и узлов за период эксплуатации

Основные агрегаты и узлы	Зав. №	Дата капремонта	Дата замены	Зав. № после ремонта (новый или б/у)	Показания спидометра на момент ремонта

Комплектность

Автошины: 225/75 R16 с Всесезонные, 4 шт. Пробег резины 44 322 км.
Аккумуляторная батарея нет.

Выводы и предложения комиссии:

Автомобиль УАЗ 3741 Гос. номер Н 662 УР 150 непригоден для дальнейшей эксплуатации по причине физического износа, восстановление экономически нецелесообразно. Данный автомобиль подлежит реализации по рыночной стоимости, в случае невозможности - списанию с последующей разборкой и выбраковкой узлов и деталей.

Председатель комиссии:

Заместитель директора по логистике

(должность, подпись, фамилия)

И.С. Иконников

Члены комиссии:

заместитель начальника по эксплуатации
автотранспортного подразделения
(далее – АТП) УФПС Московской области

(должность, подпись, фамилия)

И.В. Лахонин

Начальник ремонтного участка
АТП УФПС Московской области

(должность, подпись, фамилия)

И.В. Мерзликин

Главный специалист отдела
Почтовой безопасности

(должность, подпись, фамилия)

А. Н. Воробьев

Руководитель группы учета имущества
Отдела бухгалтерского и налогового учета
Департамента по экономике и финансам

(должность, подпись, фамилия)

Г.Г. Романенкова

мастер ремонтного участка АТП
УФПС Московской области

(должность, подпись, фамилия)

С.Ф. Чархукян